



## PEBA - Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (L. n. 41/86, art. 32 c. 21 e L. n. 104/1992, art. 24)



AII. 03

SCHEDE DI INDAGINE DELLO STATO DI FATTO DEI PERCORSI URBANI E DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI, CON STIMA DEI COSTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI

Il tecnico:

arch. Daniele Cataldo

Visto il Sindaco: Dott.ssa Fiorella Mastria

La Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo: ing. Roberta Napoli

Data: Marzo 2021

	COMUNE DI NEVIANO	(LE) - Piano di Flimi	nazione	Rarriere	Δrchitettoniche	
	A DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)	N.B1	.10210116	- Darrier	- Cintectoniche	
	spazio esterno: Parco "Croce Cazzanti"					The second second
	zo: via Dante Alighieri atastali: Fg.7 ptc 20-312-1287 Data rilievo: 18	8/03/2021				
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		х		
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		х		
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		х		
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	x			3 000,00
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		х		4 000,00
	•			•	Sommano	,
2	DISTINETT					
2	DISLIVELLI	D.P.R. 503/96 artt. 4		l I	<u> </u>	
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	х			2 000,00
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		х		1 500,00
2.3	E' necessa rio prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e		х		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	8.1.10, 8.1.11  D.P.R. 503/96 art. 4  DM 236/89 artt.  4.1.12, 4.1.13 e  8.1.12, 8.1.13	х			42.000.00
		0.1.12, 0.1.13			Sommano	12 000,00 15 500,00
					Semmano	13 300,00
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		х		
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		х		
					Sommano	0,00
4	PARCHEGGIO					
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	х			20 000,00
4.2	La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		х		1 600,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		х		2 500,00
					Sommano	24 100,00
5	VARIE					
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			non ci sono semafori	
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	х			25 000,00
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		х		18 000,00
					Sommano	67 100,00
			TOTALE	COSTO	INTERVENTI SCHEDA B1	113 700,00

## COMUNE DI NEVIANO (LE) - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) Nome spazio esterno: Parco "Croce Cazzanti" inferiore Indirizzo: via Dante Alighieri Dati catastali: Fg.7 ptc 358-8-438-9-10-13-12-11-14-440-441-159-160-161-462-163-16-165-7-698 Data rilievo: 18/03/2021 Stima dei costi € AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Note Rif. PAVIMENTAZIONE 1 D.P.R. 503/96 artt. 4 I percorso pedonale è largo meno di 90 cm o х 1.1 presenta strozzature? DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, La pendenza trasversale è superiore all' 1 %? X 4.2.1 e 8.2, 8.2.1 La superficie del percorso risulta D.P.R. 503/96 art.15 1.3 sdrucciolevole? La pulitura del percorso DM 236/89 artt. х 4.2.2 e 8.2.2 risulta degradata e/o sconnessa? 60 000,00 D.P.R. 503/96 art.15 Ci sono elementi nel percorso che sporgono DM 236/89 artt. Х 1.4 dalla quota della pavimentazione? 4.2.2 e 8.2.2 4 000,00 D.P.R. 503/96 artt. 5 e intersezioni tra percorso pedonale e zona e 6 DM 236/89 artt. 4.2, carrabile sono opportunamente segnalate X anche ai non vedenti? 4.2.1 e 8.2.1 3 500,00 Sommano 67 500,00 2 DISLIVELLI D.P.R. 503/96 artt. 4 E' necessario prevedere l'inserimento di una X rampa per il superamento dei gradini 2.1 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e ortogonali al percorso pedonale? 8 1 10 8 1 11 D.P.R. 503/96 artt. 4 Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con DM 236/89 artt. 2.2 X variazioni cromatiche? 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11 2 500,00 E' necessa rio prevedere la sostituzione delle D.P.R. 503/96 artt. 4 eventuali rampe? e 7 DM 236/89 artt. Х 2.3 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11 Si rileva la necessità di superare un dislivello D.P.R. 503/96 art. 4 creato da una serie di gradini tramite DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e meccanismi? 8.1.12, 8.1.13 12 000,00 Sommano 14 500,00 Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Stima dei costi € OSTACOLI 3 Gli elementi di arredo riducono il passaggio al D.P.R. 503/96 artt. 4 di sotto di 90 cm? e 5 X DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m? DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2. Sommano 4 PARCHEGGIO parcheggi riservati alle persone con ridotte D.P.R. 503/96 artt. 13 o impedite capacità motorie sono inferiori ad Х 4.1 DM 236/89 artt. uno ogni 50? 4.2.3 e 8.2.3 15 000,00 D.P.R. 503/96 artt. 13 La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ? Х DM 236/89 artt. 1 200,00 ' presente almeno la segnaletica orizzontale D.P.R. 503/96 art.1 4.3 ad indicazione di percorso protetto? X DM 236/89 art. 2 2 000,00 Sommano 18 200,00

5	VARIE					
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			non ci sono semafori	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	х			20 000,00
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		х		6 000,00
					Sommano	26 000,00

1. 1   PAMMENTAZIONE	None spanner eletrone.   Parcel di Val Giovanni XIII	x
MARITO DIVERTICA   St. Normation   St. No   Note   Stima del cost	Additional processor	x
Description	Activation   Page   P	x
AMABITO DI VERFICA   Sif. Normative:   Si   NO   Note   Stima dei cost	### AMBRTO DIVERTICA   Bill Normativo:   Sil NO   Note   Stima del	x
Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o   D.P.R. 500/95 ant. 4   2.1 e.3 e.3.1   X   2.1 e.3 e.3 e.3   X   2.1 e.3 e.3 e.3   X   2.1 e.3 e.3 e.3   X   2.3 e.3 e.3 e.3 e.3 e.3 e.3 e.3 e.3 e.3 e	1.1	X
1.	1.1	X
1.1   presents strozature?	1.1   In presents strozzature?	X 20 000,00  X 3 500,00  Sommano 23 500,00  X 3 000,00  X X 3 000,00  X X 3 000,00  X X X 3 000,00  X X X X X X X X X X X X X X X X X X
1.2   La pendenza trasversale è superiore all' 1 %   D.P.R. 503/96 antt. 4	1.2   La pendenza trasversale è superiore all' 1 197   Operation	x
1.2 La superficie del percorso risulta 1.3 sirvucciolevole? La pultura del percorso risulta degradata e/o sconnessa? 1.4 Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione? 1.5 carabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti? 1.6 e intersezioni tra percorso pedonale e zona anche ai non vedenti? 1.7 carabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti? 1.8 ci necessario prevedere l'inserimento di una rorragio per li superamento del gradini orrisgonali al percorso pedonale? 2.1 rampa per li superamento del gradini orrisgonali al percorso pedonale? 2.2 ci vene della percorso pedonale e zona consumento del gradini orrisgonali al percorso pedonale? 2.1 rampa per li superamento del gradini orrisgonali al percorso pedonale? 2.2 de se	1.2   La pendenza trasversale è superior all' 1 %?   De 25/86 art. 4, 2, 2, 3, 3   National de la percorso risulta   De 26/86 art. 4, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,	X 20 000,0  X 3 500,0  X 3 500,0  Sommano 23 500,0  X 3 000,0  X 3 000,0  X X X 3 000,0  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
La spendenza frasversale e supernore all 1 No. 20 A 35/699 antt. 4.2, 4.2 in 8.2.8.1   X   X   X   X   X   X   X   X   X	1.2   La pendenza trasversale esupernore all 1 Not   Day 236/89 ant. 4.2   X   X   X   X   X   X   X   X   X	X 20 000,0  X 3 500,0  Sommano 23 500,0  X 3 500,0  X 3 500,0  X 3 500,0  Sommano 3 000,0  X X 3 000,0  Sommano 3 000,0  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
La superficie del percorso risulta sidrucciolevolar La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?  1.4 Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?  1.5 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  2.0 DISLIVELLI  E' necessario prevedere l'Inserimento di una rampa per il superamento del gradini ortogonali al percorso pedonale?  E' necessario prevedere l'Inserimento di una rampa per il superamento del gradini ortogonali al percorso pedonale?  E' necessario prevedere l'Inserimento di una rampa per il superamento del gradini ortogonali al percorso pedonale?  E' necessario prevedere la sostituzione delle  E' necessario prevedere la sostituzione delle  D.P.R. 503/96 antt. 4 A.10.0 A.111 e A	La superficie del perconso risulta disdrucciolevole? La pultura del perconso risulta disdrucciolevole? La pultura del perconso risulta disdrucciolevole? La pultura del perconso consulta degradata e/o sconnessa?  1.4. Ci Sono elementi nel perconso che sporgono dalla quota della pavimentazione?  1.5. Carabile sono opportunamente segnalate anarcha ai non vedenti ?  1.6. Le intersezioni tra perconso pedonale e zona carabile sono opportunamente segnalate anarcha ai non vedenti ?  1.7. Le ventuali variazioni del gradini del perconsi perconso del perconso perconso del perconso portetto del perconso perconso del perconso perconso del perconso portetto del perconso portetto del per	X 20 000,0  X 3 500,0  Sommano 23 500,0  X 3 500,0  X 3 500,0  X 3 500,0  Sommano 3 000,0  X X 3 000,0  Sommano 3 000,0  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
La superficie del percorso risulta   Surviciolevole? La pultura del percorso   Surviciolevole? La pultura del percorso   Al 22 e 8.2.1   X   20 000	La superficie del percorso risulta aprincipe   D.P.R. 503/96 ant.   X   2.2 m.   2	X     20 000,0       X     3 500,0       Sommano     23 500,0       X     3 000,0       X     3 000,0       X     3 000,0       Sommano     3 000,0       Sommano     3 000,0       Si     NO     Note     Stima dei costi €       X     X
1.3   structicelevole? La pultitura del percorso   MA 23/6/89 art.   X   20 000	1.3 districtiolevole? La pultura del percorso prisulta degradata 4/0 sconnessa?  1.4 Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?  1.5 carabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  1.5 le intersezioni tra percorso pedonale e zona dalla quota della pavimentazione?  1.5 carabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  2.1 rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?  2.1 rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?  2.2 le rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?  2.3 l'internati rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?  2.4 eventuali variazioni di livello dei percorsi percorso pedonale?  2.5 l'internati rampa per il superamento dei gradini tramite meccanismi?  2.6 er necessario prevedere la sostituzione delle percorsi percorso pedonale e zona variazioni cromatiche?  2.7 p. s.	X     20 000,0       X     3 500,0       Sommano     23 500,0       X     3 000,0       X     3 000,0       X     3 000,0       Sommano     3 000,0       Sommano     3 000,0       Si     NO     Note     Stima dei costi €       X     X
risulta degradata e/o sconnessa?  4.22 e 8.22	1.4   Classification	X 3500,0  Sommano 23500,0  X 3500,0  Sommano 23500,0  X 3000,0  X 3000,0  X X 3000,0  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
1.4   Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?   D.P.R. 503/96 art.1   D.M. 336/98 art.4   2.2 e 8.2.2   X	1.4   Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?   D.P.R. 503/96 art. 4.	X 3 500,0  Sommano 23 500,0  X 3 500,0  X 3 500,0  X 3 500,0  X 3 000,0  X 3 000,0  X X 3 000,0  Sommano 3 000,0  SI NO Note Stima dei costi €
1.4   dalla quota della pavimentazione?   MAZSA(98) arti.   4.22 e 8.22   X	1.4   Contingue   Contigue   Contingue   Contingue   Contigue   Contingue   Contingue	X 3500,0 Sommano 23500,0  X 3500,0  X 3500,0  X 3000,0  X 3000,0  X X 3000,0  Sommano 3000,0  SI NO Note Stima dei costi €  X X X X X X X X X X X X X X X X X X
dalla quota della pavimentazione?  1.5 ci intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?  2.5 commano  2.6 commano  2.7 commano  2.7 commano  2.8 commano  2.9 commano  2.9 commano  2.1 rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?  2.1 rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?  2.2 variazioni cromatiche?  2.3 commano  2.4 commano  2.5 commano  2.5 commano  2.6 commano  2.7 commano  2.7 commano  2.8 commano  2.9 commano  2.9 commano  2.0 commano  2.1 commano  2.2 commano  2.2 commano  2.2 commano  2.3 commano  2.4 commano  2.5 commano  2.6 commano  2.7 commano  2.8 commano  2.9 commano  2.9 commano  2.9 commano  2.0 commano  2.0 commano  2.0 commano  2.1 commano  2.2 commano  2.3 commano  2.4 commano  2.5 commano  2.6 commano  2.7 commano  2.8 commano  2.9 commano  2.9 commano  2.9 commano  2.0	della quota della pavimentazione?  4.22 e.2.2  1.5 La intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate arche ai non vedenti?  2. D.P.R. 503/96 art. 5	X 3 500,0  Sommano 23 500,0  X 3 500,0  X 3 500,0  X 3 500,0  X 3 000,0  X 3 000,0  Sommano 3 000,0  Sommano 3 000,0  Si NO Note Stima dei costi €
1.5 carrabile soon opportunamente segnalate anche al non vedenti ?  2 DISLIVELLI 2 th cecessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento del gradini ortogonali al percorso pedonale? 2.1 trampa per il superamento del gradini ortogonali al percorso pedonale? 3 trampa per al superamento del gradini ortogonali al percorso pedonale? 4.1 trampa sono evidenziate con variazioni cromatiche? 4.2 tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche? 4.1 p. P. S. 503/96 antt. 4	1.5   Carrable sono opportunamente segnalate anche al non vedenti?   M2   M2   M2   M2   M2   M2   M2   M	X 3 500,0 Sommano 23 500,0  X 3 500,0  X 3 500,0  X 3 500,0  X 3 000,0  X 3 000,0  Sommano 3 000,0  Sl NO Note Stima dei costi €  X X
1.5 carrable son opportunamente segnalate anche al non vedenti?  2 DISLIVELLI  2 E (necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento del gradini ortogonali al percorso pedonale?  2.1 carrable segnalate anche al non vedenti?  3 500 236/89 antt. 4 27 28.21  4.2 le veentuali variazioni di livello del percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?  2.2 variatica rampa sono evidenziate con variazioni comatiche?  3 10 8.11 11	1.5 carrable sono opportunamente segnalate anche al non vedenti?  2.1 carrable sono opportunamente segnalate anche al non vedenti?  2.2 DISLIVELU  2.1 rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?  2.1 rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?  2.2 variazioni cromatiche?  2.3 variazioni cromatiche?  2.4 rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?  2.5 variazioni cromatiche?  2.6 recessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  2.7 opp. 8.303/96 ant. 4. 1.10. 4.111e  2.8 si rileva la necessità di superare un dislivello p.P.R. 503/96 ant. 4. 1.10. 4.111e  2.9 si rileva la necessità di superare un dislivello p.P.R. 503/96 ant. 4. 1.10. 4.111e  2.1 si rileva la necessità di superare un dislivello p.P.R. 503/96 ant. 4. 1.10. 4.111e  2.4 creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  3. si rileva la necessità di superare un dislivello p.P.R. 503/96 ant. 4. 1.10. 4.111e  3. si rileva la necessità di superare un dislivello p.P.R. 503/96 ant. 4. 1.10. 4.111e  4. 1.10. 4.111e  4. 1.10. 4.111e  5. varia di superare un dislivello p.P.R. 503/96 ant. 4. 1.10. 4.111e  4. 1.10. 4.111e  5. varia di superare un dislivello p.P.R. 503/96 ant. 4. 1.10. 4.111e  4. 1.10. 4.111e  5. varia di superare un dislivello p.P.R. 503/96 ant. 4. 2.1. e.2.1  5. varia di superare un dislivello p.P.R. 503/96 ant. 1.1. 2.1. 2.1. 2.1. 2.1. 2.1. 2.1. 2.	X 3 500,0 Sommano 23 500,0  X 3 500,0  X 3 500,0  X 3 500,0  X 3 000,0  X 3 000,0  Sommano 3 000,0  Sl NO Note Stima dei costi €  X X
1.5 carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?    DISLIVELLI	1.5 carabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  2 DISLIVELI  E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento del gradini ortogonali al percorso pedonale?  1.1 carampa per il superamento del gradini ortogonali al percorso pedonale?  2.1 tarampa per il superamento del gradini ortogonali al percorso pedonale?  2.2 teventuali variazioni di livello dei percorsi persone con variazioni cromatiche?  E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  Si rileva la necessità di superare un dislivello de eventuali rampe?  Si rileva la necessità di superare un dislivello de eventuali rampe?  Si rileva la necessità di superare un dislivello de eventuali rampe?  Si rileva la necessità di superare un dislivello de eventuali rampe?  Si rileva la necessità di superare un dislivello de eventuali rampe?  Si rileva la necessità di superare un dislivello de eventuali rampe?  Si rileva la necessità di superare un dislivello de eventuali rampe?  Si rileva la necessità di superare un dislivello de eventuali rampe?  Si rileva la necessità di superare un dislivello de eventuali rampe?  Si rileva la necessità di superare un dislivello de eventuali rampe?  Si rileva la necessità di superare un dislivello de eventuali rampe?  Si rileva la necessità di superare un dislivello de eventuali rampe?  Si rileva la necessità di superare un dislivello de eventuali rampe.  Si rileva la necessità di superare un dislivello de eventuali rampe.  Si rileva la necessità di superare un dislivello de eventuali rampe.  Si rileva la necessità di superare un dislivello de percosso posti ad altezza da la tezza da la t	3 500,0 Sommano 23 500,0  X  X  X  X  X  Sommano 3 000,0  SI NO Note Stima dei costi €  X  X
2   DISLIVELI	anche al non vedenti?  4.21 e.8.21    DISLIVELU	3 500,0  Sommano  23 500,0  X  X  3 000,0  X  X  Sommano  3 000,0  Sommano  3 000,0  Sommano  3 000,0  Si NO  Note  Stima dei costi €
2 DISLIVELU  2.1 Picture of the control of the cont	2 DISLIVELLI 2 I rincessario prevedere l'inserimento di una ringa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 2.1 riampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 3.1 L'armite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche? 3.2 variati crimatica rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche? 3.1 DAS, 2009 antt. 4 1.10, 41.11 e 8.11.0, 81.11 e 8.11.0	Sommano 23 500,0  X  X  3 000,0  X  X  Sommano 3 000,0  Sommano 3 000,0  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
2 DISLIVELLI E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?  Le ventruali variazioni di livello dei percorsi variazioni cromatiche?  Le ventruali variazioni di livello dei percorsi variazioni cromatiche?  L' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  L' necessario prevedere la sostituzione delle	2. DISLIVELLI  E'necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percoso pedonale?  Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?  Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?  E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  D.P.R. 503/96 ant. 4. 2. 7. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	X 3 000,0  X 3 000,0  X Sommano 3 000,0  SI NO Note Stima dei costi €
E'necessario prevedere l'inserimento di una ampa per il superamento del gradini ortogonali al percorso pedonale?  Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?  2.2 d'inecessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  D.P.R. 503/96 artt. 4 e.7 p. 503/96 artt. 4 e.1.10, 41.11e p. 50.11 p.	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?  1.1 armapa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?  1.2 d'armapa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?  2.2 tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?  2.2 tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?  2.3 d'incessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  2.4 d'incessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  2.5 si rileva la necessità di superare un disivello p.	X
E'necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?  Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?  2.2 variazioni cromatiche?  E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  DP.R. 503/96 art. 4 e 7 DM 356/89 art. 4.1.10, 41.11e 8.110, 8.1.11  Si riieva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  DP.R. 503/96 art. 4 4.1.10, 41.11e 8.1.10, 8.1.11  X  Sommano  3 0000  DP.R. 503/96 art. 4 4.1.10, 41.11e 8.1.10, 8.1.11  X  Ambitto Di VERIFICA Rif. Normativo:  Si NO Note Stima dei costi 3 OSTACOU  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al p. R. 503/96 art. 4 4.1.10, 41.11e 8.1.12, 81.13  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  DP.R. 503/96 art. 4 e 5 DM 236/89 art. 4.1.10, 41.12e 8.1.12, 81.13  Sommano  (Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  DP.R. 503/96 art. 4 e 5 DM 236/89 art. 4 e 5 DM 236/89 art. 4 e 5 DM 236/89 art. 4 e 1 e 5 DM 236/89 art. 13 e 16 DM 236/89 art. 13 DM 236/89 art. 13 e 16 DM 2	E'necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?  2.1 armapa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?  2.2 tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?  2.2 tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?  E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  2.3 Si rileva la necessità di superare un dislivello p.p.R. 503/96 ant. 4 (1.10, 4.111e 8.11.0 8.1.11 8.11.11 8.11.12 8.11.0 8.1.11 8.11.12 8.11.2 8.11.2 8.11.3 8.11.3 8.11.2 8.11.3	X
2.1 rampa per il superamento del gradini ortogonali al percorso pedonale?  Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?  2.2 le ventuali rampe sono evidenziate con variazioni cromatiche?  E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  2.3 le eventuali rampe?  Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  2.4 le Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  3.1 le AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Si NO Note Stima dei costi di sotto di 90 cm?  Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  3.1 di sotto di 90 cm?  Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  Sommano 3 0000  Do R. 503/69 art. 4 4 4.11.2, 4.11.2 e 8.1.1.3 s.1.13 s.1.13 s.1.13 s.1.13 s.1.13 s.1.14 s.1.14 s.1.14 s.1.14 s.1.15 s.1.13 s.1.14 s.1.15 s	2.1 ampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?  1.0 e eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?  2.2 variazioni cromatiche?  2.3 E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  2.3 Si rileva la necessità di superare un dislivello D.P.R. 503/96 ant. 4	X 3 000,0  X
ortogonali al percorso pedonale?  4.1.10, 41.11e 8.1.11, 8.1.11  Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?  Der 2, 50x36/89 artt. 4.1.10, 41.11e 8.1.10, 81.11  E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  Deventuali rampe?  Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  Al 1.12, 41.11e 8.1.10, 81.11  Sommano  3 000  Der. 503/96 art. 4 0	ortogonali al percorso pedonale?  4.1.10.4.1.11e 8.110.8.1.11   8.	X 3 000,0  X
Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?  2.2 Interesta a sostituzione delle eventuali rampe?  E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  DP.R. 503/96 art.t. 4.1.10, 41.11 e. 8.1.10, 81.11  2.3 Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  DP.R. 503/96 art.t. 4.1.10, 41.11 e. 8.1.12, 41.13 e. 8.1.12, 81.13  DP.R. 503/96 art.t. 4.1.12, 41.13 e. 8.1.12, 81.13  Sommano 3.000  Sommano 3.000  Sommano 3.000  Sommano 3.000  Sommano 3.000  Sommano 3.000  Gif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Si NO Note Stima dei costi di sotto di 90 cm?  Gifi elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  DP.R. 503/96 art.t. 4.2.1 e.8.2.1  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  APARCHEGGIO  1 PARCHEGGIO  1 PARCHEGGIO  1 PARCHEGGIO  1 La segnaletica vertica le/orizzontale esistente o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  4.2 la segnaletica vertica le/orizzontale esistente fispetta la nornativa ?  Ci presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  DP.R. 503/96 art.t. 1	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?  2.2 tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?  E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  2.3 Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  2.4 Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  2.4 Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  2.5 Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  2.6 Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  2.7 DAR 36/89 artt.  4.112, 4.113	X   3 000,0     X
tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?  Li marite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?  E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  Li necessità di superare un dislivello per sono sono di si munici di arredo da una serie di gradini tramite meccanismi?  Li Ambiro Di Verifica Rif. Normativo: Si No Note Stima dei costi di elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  Li parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la normativa?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la normativa?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  NARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del controle la controle	tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?  1.10.4.1.11e	X   3 000,0     X
variazioni cromatiche?  variazionati. varia vari	variazioni cromatiche?    Variazioni cromatiche?	X
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.0, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11  Z.4 Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.12 e 8.1.12, 8.1.13  Sommano 3 000  Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Note Stima dei costi di sotto di 90 cm?  Si el ementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 2.1 e 8.2.1  Sommano (0  A PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte oi impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 12 a 2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 14 DM 236/89 artt. 15 D	E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Note Stima dei di sotto di 90 cm?  Sif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Note Stima dei di sotto di 90 cm?  Bil. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Note Stima dei di sotto di 90 cm?  Sif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Note Stima dei di sotto di 90 cm?  Bil. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Note Stima dei di sotto di 90 cm?  Bil. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Note Stima dei di sotto di 90 cm?  Bil. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Note Stima dei di sotto di 90 cm?  Bil. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Note Stima dei di sotto di 90 cm?  Bil. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Note Stima dei di sotto di 90 cm?  Bil. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Note Stima dei di sotto di 90 cm?  Bil. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Note Stima dei di sotto di 90 cm?  Bil. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Note Stima dei di sotto di 90 cm?  Bil. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Note Stima dei di sotto di 90 cm?  Bil. AL 12,1 e.12 d. 12 e.2 d. 1	X
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.110, 4.1.11 e 8.110, 8.1.11  2.4 Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.112, 4.1.12 e 8.1.12, 8.1.13  Sommano 3 0000  Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Si NO Note Stima dei costi 3 OSTACOU  3.1 di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 2.2 t e 8.2.1  Sommano (0)  A PARCHEGGIO  I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 artt. 1 obre 23/89 artt. 4 2.3 e 8.2.3  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 artt. 1 obre 23/89 artt. 4 2.3 e 8.2.3  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 artt. 1 obre 23/89 artt. 23/8 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 1 obre 23/89 artt. 23/8 e 8.2.3  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 artt. 1 obre 23/89 art. 2  D.P.R. 503/96 art. 1 obre 23/89 art. 2  Sommano 13.850	E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  2.3  Si rileva la necessità di superare un dislivello creta da una serie di gradini tramite mecanismi?  2.4  Si rileva la necessità di superare un dislivello creta da una serie di gradini tramite mecanismi?  D.P.R. 503/96 art. 4 4.1.10, 4.1.11e  M. 26/893 art. 4 4.1.13, 8.1.13  Sommano  SIRI. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Note Stima del consideration di sotto di 90 cm?  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al D.P.R. 503/96 art. 4 6.5 D.P.R. 503/96 art. 4 6.5 D.P.R. 503/96 art. 4 6.5 D.P.R. 503/96 art. 13 D.P.R. 503/96 art. 14 D.P.R. 503/96 art. 15 D.	X
eventuali rampe?    Parch   Parchegio   Pa	eventuali rampe?  PM 25/89 art. 4.1.10, 4.1.11 a.    Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Note Stima dei di Stima dei di Stoto di 90 cm?  Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Note Stima dei di Stoto di 90 cm?  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di Stoto di 90 cm?  di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO  I parcheggi riservati alle persone con ridotte che properti di suno ogni 50?  4.1 pi parcheggi riservati alle persone con ridotte di uno ogni 50?  4.2 a segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 13 e 16 m. 23/89 art. 2    X	X         0,0           Sommano         3 000,0           SI         NO         Note         Stima dei costi €           X         X         X
2.4 Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  2.4 Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  2.4 DN. 236/89 artt. 4 DN. 236/89 artt. 4 DN. 236/89 artt. 4 El parche di di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  3.1 di sotto di 90 cm?  3.2 di sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  4 PARCHEGGIO  4.1 oi mpediti capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  4.2 a segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  5 UARIE  5 VARIE  5 I NO Note Stima dei costi X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	2.4 Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite mecanismi?  2.4 D.P.R. 503/96 art. 4. 1.12, 4.1.13 e mecanismi?  Sommano  Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Note Stima dei controlo di serie di di sorto di 90 cm?  Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Note Stima dei controlo di serie di di sorto di 90 cm?  Sommano  D.P.R. 503/96 art. 4 e.5 DM 236/89 artt. 4. 2.1 e.8 2.1 X M More dei controlo di passaggio al di sorto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo riducono il passaggio al terra inferiore a 2,10 m?  D.P.R. 503/96 art. 4 e.5 DM 236/89 artt. 4. 2.1 e.8 2.1 X M More dei controlo di passaggio pedonale conicide con quello della carreggiata risulta opportunamente dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 13 e.16 DM 236/89 art. 13 e.16 DM 236/89 art. 13 d. 2.1 e.16 DM 236/89 art. 13 d. 2.2 e.8 2.3 d. 2.1 d. 2.3 e.8 2.3 d. 2.3 e.1 d. 2.3 e.1 d. 2.3 e.8 2.3 d. 2.3 e.1 d. 2.3 e.8 2.3 d. 2.3 e.3 d. 2.3 e.1 d. 2.3 e.8 2.3 d. 2.3 e.3 d. 2.3 e.	X
Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite mecanismi?  2.4 creato da una serie di gradini tramite mecanismi?  D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 art. 4 L.112, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Sommano 3 000  Soff. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Note Stima dei costi Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Gli elementi di arredo posti ad altezza da es D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 2.1 e 8.2.1  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 2.1 e 8.2.1  Sommano (Ci sommano Ci somma	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  D.P.R. 503/96 art. 4 4.11,2,4,1.13 e 8.1.12, 8,1.13  Sommano  Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Note Stima dei di sotto di 90 cm?  Si di elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  P.P.R. 503/96 art. 4 2.1 e 8.2.1  Sommano  A PARCHEGGIO  I parcheggi riservati alle persone con ridotte oi impedite capacità motorie sono inferiori ad oi ongi 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 13 e.16 D.M. 25/89 art. 12 A.2.3 e.8.2.3 E. presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 13 e.16 D.M. 25/89 art. 2  X M. Sommano  1:  Sommano  1:  Sommano  1:  Sommano  1:  Sommano  1:  Sommano  1:  D.P.R. 503/96 art. 13 e.16 D.M. 25/89 art. 12 D.P.R. 503/96 art. 13 e.16 D.M. 25/89 art. 12 D.P.R. 503/96 art. 13 e.16 D.M. 25/89 art. 12 D.P.R. 503/96 art. 13 e.16 D.M. 25/89 art. 12 D.P.R. 503/96 art. 13 e.16 D.M. 25/89 art. 12 D.P.R. 503/96 art. 13 e.16 D.M. 25/89 art. 12 D.P.R. 503/96 art. 13 D.P.R. 503/96 art	X
Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite mecanismi?  2.4 creato da una serie di gradini tramite mecanismi?  D.P.R. 503/96 art. 4 L1.12, 41.13 e 8.1.12, 8.1.13  Sommano  3 000  Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Si NO Note Stima dei costi 3 OSTACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  Sommano  (Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da de ri ra inferiore a 2,10 m?  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 14 e 12 e 15 DM 236/89 artt. 13 e 16 DM 236/89	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  D.P.R. 503/96 art. 4	X
2.4 creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e	2.4 creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  M 236/89 artt. 4.11.2, 4.1.12 e 8.11.2 8.11.3  Sommano  Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Note Stima dei of Gil elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Gil elementi di arredo posti ad altezza da D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DAV 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  Sommano  A.1 ci sono elementi di arredo posti ad altezza da D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DAV 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  Sommano  A.2 terra inferiore a 2,10 m?  D.P.R. 503/96 artt. 3 V V V V V V V V V V V V V V V V V V	X Sommano 3 000,0  SI NO Note Stima dei costi €  X X
A.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Sommano 3 000  Rif. AMBITO DI VERIFICA   Rif. Normativo: SI   NO   Note   Stima dei costi  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da es   D.P.R. 503/96 artt. 4   e.5   D.P.R. 503/96 artt. 1   e.5   D.P.R. 503/96 artt. 13   e.16   D.P.R. 503/96 artt. 14   e.16   D.P.R. 503/96 artt. 14   e.16   D.P.R. 503/96 artt.	### Accessorio prevedere la sostituzione del 5.1 Semaforo esistente con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  ### Accessorio prevedere la sostituzione del 5.3 Commento dell'illuminazione pubblica?  #### Accessorio prevedere la sostituzione del 5.3 Commento dell'illuminazione pubblica?  ###################################	Sommano 3 000,0  SI NO Note Stima dei costi €  X  X
AMBITO DI VERIFICA  Rif. AMBITO DI VERIFICA  Rif. Normativo: SI NO Note Stima dei costi  3 OSTACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  Sommano  (a)  PARCHEGGIO  I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente par ispetta la nornativa?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente par ispetta la nornativa?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale par in parcheggi riservati alle persone con ridotte par ispetta la nornativa?  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente par ispetta la nornativa?  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  La segnaletica orizzontale par in parcheggi riservati almeno la segnaletica orizzontale parcheggi art. 2  Sommano Somman	Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Note Stima dei of STACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Gli elementi di arredo posti ad altezza da e e 5 M2 336/89 artt. 4 2.1 e 8.2.1  3.1 Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da e 5 M2 336/89 artt. 4 2.1 e 8.2.1  Sommano  4 PARCHEGGIO  I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  4.1 o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  4.2 i segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale esistente ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 M2 336/89 artt. 4 2.3 e 82.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 M2 336/89 artt. 4 2.3 e 82.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 M2 336/89 artt. 4 2.3 e 82.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 M2 336/89 artt. 4 2.3 e 82.3  D.P.R. 503/96 art. 1 D.P.R. 503/96 art. 2 D.P.R. 503/96 art. 6  Sommano 1:	Sommano 3 000,0  SI NO Note Stima dei costi €  X X
AMBITO DI VERIFICA  Rif. Normativo: SI NO Note Stima dei costi  3 OSTACOLI  3.1 di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  D.P.R. 503/96 artt. 4 2.1 e.8.2.1  Sommano  AL2 i e.8.2.1  Sommano  (AL2 i e.8.2.1  Sommano  (AL3 i e.8.2.3  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 artt. 13 2.1 e.16 2.2 m/2.3 e.8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 2.3 e.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 2.4 e.3 e.8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 2.5 m/2.36/89 artt. 4 2.3 e.8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 2.6 m/2.36/89 artt. 13 2.7 m/2.36/89 artt. 13 2.8 e.3.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 3.0 m/2.36/89 artt. 4 3.1 e.16 3.2 m/2.36/89 artt. 13 3.3 m/2.36/89 artt. 13 3.4 m/2.3 e.3.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 3.5 m/2.36/89 artt. 13 3.6 m/2.36/89 artt. 13 3.7 m/2.36/89 artt. 13 3.8 m/2.36/89 artt. 13 3.8 m/2.36/89 artt. 13 3.8 m/2.36/89 artt. 13 3.9 m/2.36/89 artt. 13 3.0 m/2.36/89 artt. 13 3.1 m/2.36/89 artt. 13 3.2 m/2.36/89 artt. 13 3.3 m/2.36/89 artt. 13 3.3 m/2.36/89 artt. 13 3.3 m/2.36/89 artt. 13 3.4 m/2.36/89 artt. 13 3.5 m/2.36/89 artt. 13 3.6 m/2.36/89 artt. 13 3.7 m/2.36/89 artt. 13 3.8 m/2.36/89 artt. 13 3.8 m/2.36/89 artt. 13 3.9 m/2.36/89 artt. 13 3.1 m/2.36/89 artt. 13 3.2 m/2.36/89 artt. 13 3.3 m/2.36/89 artt. 13 3.4 m/2.36/89 artt. 13 3.5 m/2.36/89 artt. 13 3.6 m/2.36/89 artt. 13 3.7 m/2.36/89 artt. 13 3.8 m/2.36/89 artt. 13 3.8 m/2.36/89 artt. 13 3.9 m/2.36/89 artt. 13 3.0 m/2.36/89	Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Note Stima dei of Stima dei of Grand Color and Col	SI NO Note Stima dei costi €  X  X
3. OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  Sommano  (A PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente of DM 236/89 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 13 E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  X Sommano  13 850  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del	3.1 di sotto di 90 cm?  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  D.P.R. 503/96 artt. 4 e. 2.1  3.2 di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  D.P.R. 503/96 artt. 4 e. 5 m. 236/89 artt. 4 e. 1 m. 21 m. 226/89 artt. 4 e. 2.1 m. 226/89 artt. 4 e. 2.1 m. 226/89 artt. 4 e. 2.1 m. 226/89 artt. 4 e. 2.2 m. 226/89 artt. 4 e. 2.2 m. 226/89 artt. 4 e. 2.3 m. 226/89 artt. 2 m. 226/	x x
3. OSTACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 226/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  Sommano  (A PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente of DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  E' presente almeno la segnaletica orizzontale di dindicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  La Segnaletica vertica le/orizzontale esistente of DM 236/89 artt. DM 236/89 artt. DM 236/89 art. D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  X M Sommano  13 850  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del	3. OSTACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  D.P.R. 503/96 artt. 4 2.1 e 8.2.1  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO  1 parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  4. 1 o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  4. 2 i asegnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 artt. 13 26 D.P.R. 503/96 artt. 13 27 D.P.R. 503/96 artt. 13 28 2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 28 2.3  L.P.R. 503/96 artt. 13 29 8.2.3  L.P.R. 503/96 artt. 13 20 M.Z. 28 8.2.3  L.P.R. 503/96 artt. 13 20 M.Z. 28 8.2.3  L.P.R. 503/96 art. 1 20 M.Z. 28 8.2.3  L.P.R. 503/96 art. 2  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 5 D.P.R. 503/96 art.	x x
Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  Sommano  (A PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente D.P.P. 503/96 artt. 13 E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 artt. 13 E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  X Sommano  1 3 850  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  D.P.R. 503/96 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4.2.1 e 8.2.1  Sommano  PARCHEGGIO  I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale el D.P.R. 503/96 artt. 1 2 2 8.2.3  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  X  Sommano  1:  VARIE  F' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 5 D.P.R. 50	x x
3.1 di sotto di 90 cm?    Som 236/89 artt.   4.2.1 e.8.2.1	3.1 di sotto di 90 cm?    DM 236/89 artt.   L.2 te 8.2.1   X	x x
Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  Sommano  (A PARCHEGGIO  I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 12000  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 10000  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2 X  Sommano  13 850  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del	DN 236/89 art. 4.2.1 e.8.2.1  3.2 terra inferiore a 2,10 m?  DN 236/89 artt. 4.2.1 e.8.2.1  Sommano  4 PARCHEGGIO  I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1 2.3 e.8.2.3  D.P.R. 503/96 art. 1 2.3 e.8.2.3  D.P.R. 503/96 art. 1 2.3 e.8.2.3  D.P.R. 503/96 art. 2 X  Sommano  1:  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 8.2.1	x x
Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  Sommano  (A PARCHEGGIO  I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  La personativa esistente o D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  X Sommano  13 850  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da e terra inferiore a 2,10 m?  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  Sommano  4. PARCHEGGIO  1 parcheggi riservati alle persone con ridotte oimpedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  4.1 a segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 art. 10 DM 236/89 art. 2  Sommano  1:  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.	x
3.2 terra inferiore a 2,10 m?    PARCHEGGIO	3.2 terra inferiore a 2,10 m?    Description   Parcheggi of inservati alle persone con ridotte   1 parcheggi riservati alle persone con ridotte   0 impedite capacità motorie sono inferiori ad   2 uno ogni 50?   2 236/89 artt.   4.2.3 e 8.2.3   2 1	x
3.2 terra inferiore a 2,10 m?  DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  Sommano  (A PARCHEGGIO  I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  La segnaletica vertica le/orizzontale o D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 art. 2  X Sommano  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  X Sommano  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  X Sommano  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  X VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del	4. PARCHEGGIO  I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente per porte di percorso protetto?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente per persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente per per per per per per per per per pe	
4. PARCHEGGIO  I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente de D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 artt. 1	4.1 PARCHEGGIO  I parcheggi riservati alle persone con ridotte uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  L.P.R. 503/96 art. 13 e 16 DM 236/89 art. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2 X  Sommano  1:  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  D.P.R. 503/96 art. 6 D.P.R. 503/96 art. 6  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6 X  D.P.R. 503/96 art. 8 X	Sommano 0,0
4 PARCHEGGIO  I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 artt. 1 X X 1000  X X 236/89 art. 2 X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	4.1 PARCHEGGIO  I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente parche di D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 artt. 1 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  T. D.P.R. 503/96 artt. 1 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  Sommano  1:  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti? Semaforo esistente con uno per non vedenti? D.P.R. 503/96 art. 6  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6	Sommand 0,0
I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?   D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3   12 000	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?   X	
I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?   D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3   12 000	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?   X	
4.1 uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  X  Sommano  13 850  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del	4.1 uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  X  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  X  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente la La P.P.R. 503/96 art. 13  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente la La P.P.R. 503/96 art. 13  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente la La P.P.R. 503/96 art. 13  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente la La P.P.R. 503/96 art. 13  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente la La P.P.R. 503/96 art. 13  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente la La P.P.R. 503/96 art. 13  X  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente la La P.P.R. 503/96 art. 13  X  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente la La P.P.R. 503/96 art. 13  X  La segnaletica vertica le/orizzontale la La P.P.R. 503/96 art. 13  X  La segnaletica vertica la vertica la La P.P.R. 503/96 art. 13  X  La segnaletica vertica la vertica la La P.P.R. 503/96 art. 13  X  La segnaletica vertica la vertica la La P.P.R. 503/96 art. 13  X  La segnaletica vertica la vertica la La P.P.R. 503/96 art. 13  X  La segnaletica vertica la vertica la La P.P.R. 503/96 art. 13  X  La segnaletica vertica la vertica la vertica la La P.P.R. 503/96 art. 13  X  La segnaletica vertica la vertica la La P.P.R. 503/96 art. 13  X  La segnaletica vertica la vertica la La P.P.R. 503/96 art. 13  X  La segnaletica vertica la vertica la La P.P.R. 503/96 art. 13  X  La segnaletica vertica la vertica la La P.P.R. 503/96 art. 13  X  La segnaletica vertica la vertica la La P.P.R. 503/96 art. 13  D.P.R. 503/96 art	3
uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  La segnaletica vertica la nornativa ?  X  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  X  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  X  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  X  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  X  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  X  Sommano 13 850  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del	uno ogni 50?  DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  X  Sommano  1:  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti? D.P.R. 503/96 art. 6  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  X  1:  X  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	x
La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  4.2 rispetta la nornativa ?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  La segnaletica vertica la segnaletica la nornativa ?  La segnaletica vertica la nornativa ?  La segnaletica vertica la segnaletica la nornativa ?  La segnaletica vertica la nornativa ?  La segnaletica la nornativa ?  La segnaletica la nornativa ?  La segnaletica vertica la nornativa ?  La segnaletica la nornativa ?  La segna	La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  D.P.R. 503/96 artt. 13 D.P.R. 503/96 artt. 4.2.3 e.8.2.3  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  X  Sommano 1:  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  X  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  X  D.P.R. 503/96 art. 6  X  D.P.R. 503/96 art. 8  AX  D.P.R. 503/96 art. 1  D.P.R. 503/96 art. 1  AX  Sommano 1:  Sommano 1:  AX  Sommano 1:  D.P.R. 503/96 art. 2  AX  D.P.R. 503/96 art. 3  D.P.R. 503/96 art. 5  D.P.R. 503/96 art. 8  AX  AX  AX  D.P.R. 503/96 art. 8  AX  AX  D.P.R. 503/96 art. 8  AX  AX  D.P.R. 503/96 art. 8  D.P.R. 503/96 art	12 000,0
4.2 rispetta la nornativa ?  Prispetta la nornativa .  Prispetta la no	4.2 rispetta la nornativa ?    Comparison of the control of the co	
4.3 el presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  X  Sommano  1 3 850  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  Inon ci sono semafori  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1	x
4.3 E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  Sommano 13 850  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del	4.3 E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 2  X  Sommano  1:  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  X  1:  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 5  D.P.R. 503/96 art.	1 000,0
4.3 ad indicazione di percorso protetto?  DM 236/89 art. 2  Sommano  13 850  5 VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del	4.3 ad indicazione di percorso protetto?  DM 236/89 art. 2  X  Sommano  1:  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  D.P.R. 503/96 art. 6  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 5  DM 236/89 art. 2  X  1:  X  D.P.R. 503/96 art. 5  DM 236/89 art. 8.2.1  A  X	
5 VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del	5 VARIE  5.1 E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  5.2 E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1	X
5 VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del	5 VARIE  5.1 E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  5.2 E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1	850,0
E' necessario prevedere la sostituzione del	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 6  X  1:  D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1	Sommano 13 850,0
E' necessario prevedere la sostituzione del	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 6  X  1:  D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1	
	5.1 semaforo esistente con uno per non vedenti? D.P.R. 503/96 art. 6  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  X  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 6  X  1:	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6 X  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1	
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 6  X  1!	
	5.2 adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  X  1!  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  X  D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1	x
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1	15 000,0
Dove il livello del passaggio pedonale	opportunamente delimitato?  DM 236/89 art. 8.2.1	
	opportunamente delimitato?	
5.3 coincide con quello della carreggiata risulta  D.P.R. 503/96 art. 5  DM 236/80 art. 8.2.1	Sommano 1	4 000,0
5.3 coincide con quello della carreggiata risulta opportunamento delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1		Sommano 19 000,0
5.3 coincide con quello della carreggiata risulta D.P.R. 503/96 art.5		
5.3 coincide con quello della carreggiata risulta opportunamento dell'initato?  D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1		

CCHEL	COMUNE DI NEVIANO (LE)	- Piano di Eliminaz N.B4	ione Ba	rriere A	rchitettoniche	
	DA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) spazio esterno: Piazzetta S. Maria de Mattias	N.B4			200	
	zo: Via Giovanni XIII					
	atastali: Fg.1 ptc 1059 - Fg.3 ptc 2177-2178 Di			110		City Livering
Rif.	AMBITO DI VERIFICA PAVIMENTAZIONE	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
_		D.P.R. 503/96 artt. 4				
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		х		
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2,		х		
	La superficie del percorso risulta	4.2.1 e 8.2, 8.2.1 D.P.R. 503/96 art.15				
1.3	sdrucciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		Х		
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		х		
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		х		2 500,00
					Sommano	2 500,00
	DICHVELLI					
2	DISLIVELLI	D.P.R. 503/96 artt. 4				
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		х		
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		х		2 000,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		х		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		х		
					Sommano	2 000,00
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	OSTACOLI					
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		х		
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt.		х		
		4.2.1 e 8.2.1			Sommano	0,00
					Johnnaho	0,00
4	PARCHEGGIO					
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt.	x			8 000,00
1		4.2.3 e 8.2.3				
4.2	La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt.		х		
4.2	La segnaletica vertica le/orizzontale esistente	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16		x		1 000,00
	La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 art.1			Sommano	1 000,00 850,00
4.3	La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 art.1			Sommano	1 000,00 850,00
	La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 art.1			Sommano	1 000,00 850,00
4.3	La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 art.1			Sommano non ci sono semafori	1 000,00 850,00
4.3	La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2	x		non ci sono	1 000,00 850,00
4.3 5 5.1	La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2	x		non ci sono	1 000,00 850,00 9 850,00
5 5.1 5.2	La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2 D.P.R. 503/96 art. 6 D.P.R. 503/96 art. 6	x	x	non ci sono	1 000,00 850,00 9 850,00

	COMMUNE DUNISHIANIO (I	E/ D:  :El: :			A 12 11 11	
SCHED	COMUNE DI NEVIANO (L DA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)	E) - Piano di Elimina N.B5	izione B	arriere	Architettoniche	3004
	spazio esterno: Piazzetta Emigranti	14.55			1	is at a second
_	zo: Via XXIV Maggio				Part of the second	The second second
Data r Rif.	ilievo: 19/03/2021  AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	PAVIMENTAZIONE	NII. NOI IIIativo.	31	INO	Note	Stillia del Costi €
	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o	D.P.R. 503/96 artt. 4				
1.1	presenta strozzature?	e 5 DM 236/89 artt. 4.2,		х		
		4.2.1 e 8.2, 8.2.1				
		D.P.R. 503/96 artt. 4				
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	e 5 DM 236/89 artt. 4.2,		х		
		4.2.1 e 8.2, 8.2.1				
	La superficie del percorso risulta	D.P.R. 503/96 art.15				
1.3	sdrucciolevole? La pulitura del percorso	DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	Х			
	risulta degradata e/o sconnessa?	4.2.2 e 8.2.2				30 000,00
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono	D.P.R. 503/96 art.15				
1.4	dalla quota della pavimentazione?	DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	Х			
						6 500,00
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6				
1.5	carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	DM 236/89 artt. 4.2,		Х		
	anche ai non vedenti r	4.2.1 e 8.2.1				2 500,00
					Sommano	39 000,00
2	DISLIVELLI					
		D.P.R. 503/96 artt. 4				
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini	e 7 DM 236/89 artt.		x		
2.1	ortogonali al percorso pedonale?	4.1.10, 4.1.11 e		^		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi	8.1.10. 8.1.11 D.P.R. 503/96 artt. 4				
2.2	tramite rampa sono evidenziate con	e 7				
2.2	variazioni cromatiche?	DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e		Х		
	el i l i i i i i i i i i i i i i i i i i	8.1.10, 8.1.11				2 500,00
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7				
2.3	eventuali rampe.	DM 236/89 artt.	Х			
		4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11				3 500,00
	Si rileva la necessità di superare un dislivello	D.P.R. 503/96 art. 4				3 300,00
2.4	creato da una serie di gradini tramite	DM 236/89 artt.		х		
	meccanismi?	4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13				
					Sommano	6 000,00
D:(	AMPITO DIVIDISIO	los v	- CI			
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Sommano Note	6 000,00 Stima dei costi €
Rif.	AMBITO DI VERIFICA OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al	Rif. Normativo:	SI	NO		
	OSTACOLI	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5	SI	NO X		
3	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al	D.P.R. 503/96 artt. 4	SI	· 		
3	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4	SI	· 		
3	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5	SI	· 		
3.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm? Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4	SI	х	Note	Stima dei costi €
3.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm? Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt.	SI	х		
3.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm? Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt.	SI	х	Note	Stima dei costi €
3.1 3.2	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm? Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		х	Note	Stima dei costi €
3.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm? Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt.	SI X	х	Note	Stima dei costi €
3.1 3.2	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm? Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		х	Note	Stima dei costi €
3 3.1 3.2 4 4.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt.		x	Note	Stima dei costi €
3.1 3.2	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm? Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 13		х	Note	Stima dei costi €  0,00  6 500,00
3 3.1 3.2 4 4.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt.		x	Note	Stima dei costi €
3 3.1 3.2 4 4.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 13		x	Note	Stima dei costi €  0,00  6 500,00  1 500,00
3.1 3.2 4 4.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 .2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt.		x x	Sommano	Stima dei costi €  0,00  6 500,00  1 500,00  1 000,00
3.1 3.2 4 4.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 .2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt.		x x	Note	Stima dei costi €  0,00  6 500,00  1 500,00
3.1 3.2 4 4.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 .2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt.		x x	Sommano	Stima dei costi €  0,00  6 500,00  1 500,00  1 000,00
3.1 3.2 4.1 4.2	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 .2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt.		x x	Sommano	Stima dei costi €  0,00  6 500,00  1 500,00  1 000,00
3.1 3.2 4.1 4.2	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 .2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt.		x x	Sommano	Stima dei costi €  0,00  6 500,00  1 500,00  1 000,00
3.1 3.2 4.1 4.2 4.3	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 12 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		x x	Sommano	Stima dei costi €  0,00  6 500,00  1 500,00  1 000,00
3.1 3.2 4.1 4.2 4.3	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 12 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		x x	Sommano	Stima dei costi €  0,00  6 500,00  1 500,00  1 000,00
3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti? E' necessario prevedere inserimento o	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 1 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2	x	x x	Sommano	Stima dei costi €  0,00  6 500,00  1 500,00  1 000,00
3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  Dove il livello del passaggio pedonale	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6	x	x x x x	Sommano	Stima dei costi €  0,00  6 500,00  1 500,00  9 000,00
3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 1 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2	x	x x	Sommano	Stima dei costi €  0,00  6 500,00  1 500,00  9 000,00  25 000,00
3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  Dove il livello del passaggio pedonale	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 1 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6	x	x x x x	Sommano Sommano non ci sono semafori	5tima dei costi €  0,00  6 500,00  1 500,00  9 000,00  25 000,00  4 000,00
3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 1 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6	x	x x x x	Sommano	Stima dei costi €  0,00  6 500,00  1 500,00  9 000,00  25 000,00

		5) 51				
SCHFD	COMUNE DI NEVIANO (L A DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)	E) - Piano di Elimina N.B6	azione B	arriere	Architettoniche	(c) water water
	spazio esterno: Piazzetta Salvo D'Acquisto	14.50				
	zo: Via Umberto I					
Data ri Rif.	ilievo: 19/03/2021  AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	PAVIMENTAZIONE		-			
	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o	D.P.R. 503/96 artt. 4				
1.1	presenta strozzature?	e 5 DM 236/89 artt. 4.2,		х		
		4.2.1 e 8.2, 8.2.1				
		D.P.R. 503/96 artt. 4				
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	e 5 DM 236/89 artt. 4.2,		Х		
		4.2.1 e 8.2, 8.2.1				
4.2	La superficie del percorso risulta	D.P.R. 503/96 art.15		x		
1.3	sdrucciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		^		
	,	D.P.R. 503/96 art.15				
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono	DM 236/89 artt.	х			
	dalla quota della pavimentazione?	4.2.2 e 8.2.2				2 500,00
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona	D.P.R. 503/96 artt. 5				
1.5	carrabile sono opportunamente segnalate	e 6 DM 236/89 artt. 4.2,		х		
	anche ai non vedenti ?	4.2.1 e 8.2.1				1 500,00
					Sommano	4 000,00
2	DISLIVELLI	D.P.R. 503/96 artt. 4		I		
	E' necessario prevedere l'inserimento di una	e 7				
2.1	rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e		х		
		8.1.10. 8.1.11 D.P.R. 503/96 artt. 4				
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con	e 7				
2.2	variazioni cromatiche?	DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e		Х		
		8.1.10, 8.1.11				1 200,00
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7				
2.3	eventual rumpe.	DM 236/89 artt.	Х			
		4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11				2 500,00
	Si rileva la necessità di superare un dislivello	D.P.R. 503/96 art. 4				
2.4	creato da una serie di gradini tramite	DM 236/89 artt.		х		
	meccanismi?	4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13				
					Sommano	3 700,00
						3 700,00
Rif	AMRITO DI VERIFICA	Rif Normativo:	SI	NO	Note	
Rif.	AMBITO DI VERIFICA OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al	D.P.R. 503/96 artt. 4	SI	NO	Note	
	OSTACOLI	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5	SI	NO X	Note	
3	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	SI		Note	
3.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm? Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4			Note	
3.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt.	SI X		Note	
3.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm? Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5			Note	
3.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm? Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt.				Stima dei costi €
3.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1				Stima dei costi €
3.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm? Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16				Stima dei costi €
3.1 3.2	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm? Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	x			Stima dei costi €
3.1 3.2	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm? Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13	x			Stima dei costi €
3 3.1 3.2 4 4.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	x			Stima dei costi €  0,00  2 000,00
3 3.1 3.2 4 4.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16	x	х		Stima dei costi €
3 3.1 3.2 4 4.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt.	x	х		Stima dei costi €  0,00  2 000,00
3 3.1 3.2 4 4.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	x	x	Sommano	Stima dei costi €  0,00  2 000,00
3 3.1 3.2 4 4.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt.	x	x		Stima dei costi €  0,00  2 000,00  1 000,00
3 3.1 3.2 4 4.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt.	x	x	Sommano	Stima dei costi €  0,00  2 000,00  1 000,00  800,00
3.1 3.2 4.1 4.2 4.3	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt.	x	x	Sommano	Stima dei costi €  0,00  2 000,00  1 000,00  800,00
3.1 3.2 4.1 4.2 4.3	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt.	x	x	Sommano	Stima dei costi €  0,00  2 000,00  1 000,00  800,00
3.1 3.2 4.1 4.2 4.3	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 12 DM 236/89 artt.	x	x	Sommano	Stima dei costi €  0,00  2 000,00  1 000,00  800,00
3.1 3.2 4.1 4.2 4.3	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 12 DM 236/89 artt.	x	x	Sommano	Stima dei costi €  0,00  2 000,00  1 000,00  800,00
3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 12 DM 236/89 artt. DM 236/89 artt. 2	x	x	Sommano	Stima dei costi €  0,00  2 000,00  1 000,00  800,00
3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  Dove il livello del passaggio pedonale	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 12 DM 236/89 artt. DM 236/89 artt. 2	x	x	Sommano	Stima dei costi €  0,00  2 000,00  1 000,00  800,00  3 800,00
3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 12 D.P.R. 503/96 artt. 13 D.P.R. 503/96 art. 14 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6	x	x	Sommano	Stima dei costi €  0,00  2 000,00  1 000,00  800,00  3 800,00
3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4 2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 1 DM 236/89 artt. 1 DM 236/89 artt. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6	x	x	Sommano	Stima dei costi €  0,00  2 000,00  1 000,00  800,00  3 800,00
3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 1 DM 236/89 art. 6 D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6	x	x	Sommano Sommano non ci sono semafori	Stima dei costi €  0,00  2 000,00  1 000,00  800,00  3 800,00  10 000,00

SOFEDAD   FILLY OP DITE   Medical Pick (MAND)   N.9.7		001411775 211177	E) D: !:=!:	-1		A	
Nome space settmon: Plazas Concordia	SCHED			izione B	arriere	Architettoniche	
Data Filework 19/03/2021							THE THE
### AMAITO DI VERRIFICA   R.M. Normativo.   SI NO   Note   Stima del cost (							1
1.1   Processor petronale à largo meno di 90 cm o   0.28.5.500/9 str. 1   6.5   2.26.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.			Rif Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1.1   proteins strocusture?			KII. NOI IIIativo.	JI	NO	Note	Stillia del costi e
1.1   La pendenza traovenale è superiore all' 1.97   Calaba 2.4, 2.3   Calaba 2.4, 2.4   Calaba 2.4,		Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o	D.P.R. 503/96 artt. 4				
1.1 La pendemaz trasversale è superiore all 1997  1.2 La pendemaz trasversale è superiore all 1997  1.3 divorciolevole? La pultura del percorso risulta desparata e la superiore del percorso risulta desparata e la sonarea e la considera del percorso risulta desparata e la consensa?  1.4 Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?  1.5 ciniferzesioni tra percorso pedenale e zona carrabiles como poprituramente segnalatte anche ai non vedenti ?  1.6 ciniferzesioni tra percorso pedenale e zona carrabiles como poprituramente segnalatte anche ai non vedenti ?  2.0 DISLIVELU  2.1 campa per il superamento del gradini origonala il apercorso pedonale?  2.1 campa per il superamento del gradini origonala il apercorso pedonale?  2.1 campa per il superamento del gradini origonala il apercorso pedonale?  2.2 certa del marcia della percorso pedonale?  2.3 della distita e la constituzione delle eventuali rampe?  2.4 ceventuali rampe?  2.5 sinita il superamento della constituzione delle eventuali rampe?  2.6 sinita di superare un disilvello del percorso constituti delle eventuali rampe?  2.7 sinita il superamento della constituzione delle eventuali rampe?  2.8 sinita il superamento della constituzione delle eventuali rampe?  2.9 sinita di superare un disilvello della constituzione delle eventuali rampe?  2.1 sinita il sinita di superare un disilvello della constituti della constituti di sinita di percone con ridorite di sinita di sinita di sinita di arredo posti ad altezza de di sinita di sinita di percone con ridorite di sinita percone con	1.1				х		
1.2   La pendenza traoversale è superiore all' 1 92   DAZ 35/09 ant 4.5, 4.2   Le superficie del percorso risulta   La superficie del percorso che sporgono   DAZ 36/09 ant 4.2   La 2.2							
1.2   La pendenza traversa de superior all 1   4   21.42, 22.1   X   X   X   X   X   X   X   X   X			D.P.R. 503/96 artt. 4				
1.3   La superficie del percorso risulta   Survivale	1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?			х		
1.3   divincioleveler   La pullutra del percorso   Passaggio al							
1.4		La superficie del percorso risulta	D.P.R. 503/96 art.15				
1.4. G Sono elementi nel percorso che sporgono dell'agrandi della pavimentazione?  1.5. carrabile sono opportunamente segnalate anche al non vedenti ?  1.6. Ite intersezioni tra percorso pedonale e zono anche al non vedenti ?  1.7. Elemessario prevedere l'inserimento di una rampa per l'is superamento di gradini ortogonali al percorso pedonale?  2.1. Pincessario prevedere l'inserimento di una rampa per l'is superamento di una rampa sono evidentate con variazioni cromatiche?  2.1. The cessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  2.2. Variazioni cromatiche?  2.3. Si rileva la necessità di superame un dislivello de percorso protecto da una serie di gradini tramite deventuali rampe?  2.3. Si rileva la necessità di superame un dislivello de percorso protecto da una serie di gradini tramite deventuali rampe?  2.4. Creato da una serie di gradini tramite deventuali rampe?  3. Si rileva la necessità di superame un dislivello de percorso protecti de l'in di superame un dislivello de percorso protecti de l'in di sotto di 90 cm?  3. OSTACOLI  3. OSTACOLI  3. OSTACOLI  Gil elementi di arredo posti ad alterza da per l'in superame un dislivello di di sotto di 90 cm?  3. OSTACOLI  4. PARCHEGGIO  1. Parcheggi riservati alle persone con ridotte de per superamento di una di l'in di l'i	1.3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		Х		
1.4   Color defelle particulation is spugnished additional and the particulation is processed and a deference of the percent of the processed and a deference of the percent of the perc		insuita degradata e/ 0 sconnessa :					
A 2	14	1			x		
1.5 carrabile sono apportunamente segnalate anche ai non vedenti?  2.6 carrabile sono apportunamente segnalate anche ai non vedenti?  2.7 carrabile sono apportunamente segnalate anche ai non vedenti?  2.8 carrabile sono apportunamente segnalate anche ai non vedenti?  2.9 carrabile sono apportunamente segnalate anche ai non vedenti?  2.1 carrabile sono apportunamente delimitato?  2.2 carrabile sono apportunamente delimitato?  2.1 carrabile sono apportunamente delimitato?  2.2 carrabile sono apportunamente delimitato?  2.3 carrabile sono apportunamente delimitato?  2.4 carrabile sono apportunamente delimitato?  2.5 commano  2.5 00,00  2.5 00,0	1	dalla quota della pavimentazione?			^		
1.5 carrabile sono apportunamente segnalate anche ai non vedenti?  2.6 carrabile sono apportunamente segnalate anche ai non vedenti?  2.7 carrabile sono apportunamente segnalate anche ai non vedenti?  2.8 carrabile sono apportunamente segnalate anche ai non vedenti?  2.9 carrabile sono apportunamente segnalate anche ai non vedenti?  2.1 carrabile sono apportunamente delimitato?  2.2 carrabile sono apportunamente delimitato?  2.1 carrabile sono apportunamente delimitato?  2.2 carrabile sono apportunamente delimitato?  2.3 carrabile sono apportunamente delimitato?  2.4 carrabile sono apportunamente delimitato?  2.5 commano  2.5 00,00  2.5 00,0			D P R 503/96 artt 5				
2   DSUVELU   Sommano   2   500,00	15		e 6		x		
DISLIVELLI	1.5				^		3 500 00
Communication   Communicatio						Sommano	
E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedionale?  Le eventuali variazioni di livello dei percorsi variazioni cromatiche?  Le eventuali variazioni di livello dei percorsi variazioni cromatiche?  Le eventuali variazioni di livello dei percorsi variazioni cromatiche?  E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  2.3  Si rileva la necessità di superare un dislivello D.P.R. 503/96 art. 4 DNZ 56/99 art. 5 DNZ 56/99 art. 6 DNZ 56/99 art.						33111111110	2 500,00
2. E 'necessario prevedere l'inserimento di una rampa per li superamento del gradini ortogonali al percorso pedonale?  2. de ventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?  2. de 'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  2. de 'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  2. de 'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  2. de 'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  2. de 'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  2. de 'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  2. de 'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  2. de 'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  2. de 'sotto da una serie di gradini tramite meccanismi?  3. de 'sotto di 90 cm?  4. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Si NO Note Stima dei costi € 10 M2 56/89 art. 4 2.1 e.8.2.1	2	DISLIVELLI	T				
2.1 maps per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?   1.10, 8.1.11 e		E' necessario prevedere l'inserimento di una	·				
Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?  2.2 di variazioni cromatiche?  E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  Si rileva la necessità di superare un dislivello p.P.R. 503/96 art. 4 creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  Si rileva la necessità di superare un dislivello p.P.R. 503/96 art. 4 creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  Si rileva la necessità di superare un dislivello p.P.R. 503/96 art. 4 creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  Si rileva la necessità di superare un dislivello p.P.R. 503/96 art. 4 creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  Sommano 5000,00  Rif. AMBITO Di VERIFICA Rif. Normativo: Si NO Note Stima dei costi € 112, 8.113 s.112, 8.113	2.1		DM 236/89 artt.		х		
2.2   tramite rampa sono evidenziate con		ortogonali al percorso pedonale?	8.1.10. 8.1.11				
2.2   Variazioni cromatiche			· ·				
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  Si rileva la necessità di superare un dislivello D.P.R. 503/96 art. 4 (1.10, 4.111) a. 11.10 a. 11.	2.2	•	DM 236/89 artt.		х		
eventuali rampe?    Comparison of the properties of the propertie		Tanagam craniatione.					5 000,00
2.3   Sirileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?   Sirileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?   Sirileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?   Sirileva la necessità di superare un dislivello   Sirileva la necessità di sotto di 90 cm?   Sommano   Sommano   Sommano   Sommano   Sommano   Sirileva la necessità di sotto di 90 cm?   Sirileva la necessita necessità di sotto di 90 cm?   Sirileva la necessità di sotto		1	· ·				
4.1.10, 4.1.11e   8.1.10, 8.1.11    2.4 Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  2.4 Creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  8.1.12, 8.1.13     8.1.12, 8.1.13     8.1.12, 8.1.13     8.1.12, 8.1.13     8.1.12, 8.1.13     8.1.12, 8.1.13     8.1.12, 8.1.13     8.1.12, 8.1.13     8.1.12, 8.1.13     8.1.12, 8.1.13     8.1.12, 8.1.13     8.1.12, 8.1.13     8.1.12, 8.1.13     8.1.12, 8.1.13     8.1.12, 8.1.13      8.1.12, 8.1.13      8.1.12, 8.1.13      8.1.12, 8.1.13      8.1.12, 8.1.13      8.1.12, 8.1.13      8.1.12, 8.1.13      8.1.12, 8.1.13      8.1.12, 8.1.13      8.1.12, 8.1.13      8.1.12, 8.1.13       8.1.12, 8.1.13       8.1.12, 8.1.13       8.1.12, 8.1.13       8.1.12, 8.1.13       8.1.12, 8.1.13       8.1.12, 8.1.13       8.1.12, 8.1.13       8.1.12, 8.1.13	23	eventuali rampe?	_		v		
Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  2.4			4.1.10, 4.1.11 e		^		
2.4 creato da una serie di gradini tramite meccanismi?    M. 1.1.2, 4.1.13		Ci vilous la pagassità di supavara un dislivalla					
### Recanismi?  ### AL112, #L113 e		*	·				
Rif. AMBITO DI VERIFICA   Rif. Normativo:   SI   NO   Note   Stima dei costi €    3   OSTACOLI    Gil elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?   e S   DM 236/89 artt. 4   e S 2.1    Gil sono elementi di arredo posti ad altezza da   D.P.R. 503/96 artt. 4   e S 1   M 236/89 artt. 3   e S 1   M 236/89 artt. 4   e S 1   M 236/89 artt. 3   e S 1   M 236/89 art. 4   E S 1	2.4	_	4.1.12, 4.1.13 e		X		
Rif. AMBITO DI VERIFICA   Rif. Normativo:   SI   NO   Note   Stima dei costi €    3   OSTACOLI    3.1   di sotto di 90 cm?   S   D.P.R. 503/96 artt. 4   e.S   D.M. 236/99 artt. 4.2.1 e.82.1   S   D.P.R. 503/96 artt. 4   E.S   D.M. 236/99 artt. 4.2.1 e.82.1   S   D.P.R. 503/96 artt. 4   E.S   D.P.R. 503/96 artt. 5   D.P.R. 503/96 artt. 5   D.P.R. 503/96 artt. 1   E.S   D.P.R. 503/96 artt. 1   D.P.R. 503/96 artt. 2   D.P.R. 503/96 artt. 3   D.P.R. 503/96 art. 5   D.P.R. 503/96 art. 6   D.P.R. 503/			8.1.12, 8.1.13			Sommano	5,000,00
3. OSTACOLI  Gil elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  D.P.R. 503/96 artt. 4 2.2 i e.8.2.1  A.2.1 e.8.2.1  Sommano  O,00  4 PARCHEGGIO  I parcheggi riservati alle persone con ridotte duno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 13 e 16 D.P.R. 503/96 art. 10 D.P.R. 503/96 art. 6 D.P.R. 503/96 art. 8 D.P.R. 503/96 art. 8 D.P.R. 503/96 art. 8 D.P.R. 503/96 art. 8 D.P.R. 503/96 art. 6 D.P.R. 503/96 art. 6 D.P.R. 503/96 art. 8 D.P.R.						30111110110	3 000,00
Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da etrra inferiore a 2,10 m?  D.P.R. 503/96 artt. 4 2.2 tes 2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4 2.2 tes 2.1  Sommano  O.00  4 PARCHEGGIO  I parcheggi riservati alle persone con ridotte olimedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente olimenti al normativa?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente esistente di indicazione di percorso protetto?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 13 2 ti 6 2 m. 23 e 82.3  A 000,00  D.P.R. 503/96 art. 13 2 ti 6 2 m. 23 e 82.3  A 2 000,00  Sommano  T. 500,00  T. VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del esisente con uno per non vedenti?  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 8  D.P.R. 503/96 art. 9  D.P.R. 503/96 art. 8  D.P.R. 503/96 art. 9  D.P.R. 503/96 a							
3.1 di sotto di 90 cm?  DM 236/89 artt.	Rif.		Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2. Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  2. Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  2. Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  2. Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  3. 2 Evanta di mono goni 50?  3. 2 Evanta di mono goni 50?  4. 2 Agranda di mono goni 50?  4. 3 Agranda di mono goni 50?  4. 4 Controlo di percorso protetto e percorso protetto?  4. 5 PARCHEGGIO  4. 2 D.P.R. 503/96 artt. 13  6 Evanta di mono goni 50?  4. 6 D.P.R. 503/96 artt. 13  6 D.P.R. 503/96 artt. 13  6 D.P.R. 503/96 artt. 13  7 Controlo di mono di sono semafori e semaforo e sistente con uno per non vedenti?  8 D.P.R. 503/96 art. 2  8 D.P.R. 503/96 art. 6  8 D.P.R. 503/96 art. 6  8 D.P.R. 503/96 art. 6  9 D.P.R. 503/96 art. 6  1 D.P.R. 503/96 art. 6  2 D.P.R. 503/96 art. 6  3 D.P.R. 503/96 art. 6  3 D.P.R. 503/96 art. 6  4 D.P.R. 503/96 art. 6  5 D.P.R. 503/96 art. 8  5		OSTACOLI		SI	NO	Note	Stima dei costi €
Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  D.P.R. 503/96 artt. 4 e.5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e.8.2.1  Sommano  O,00  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte oimpedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50? La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e.8.2.3 L. 2. 000,00  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 2  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti? D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 8  D.P	3	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al	D.P.R. 503/96 artt. 4	SI		Note	Stima dei costi €
3.2 terra inferiore a 2,10 m?    DM 236/89 artt.   X	3	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt.	SI		Note	Stima dei costi €
4.1 PARCHEGGIO  I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 42.3 e 82.3 2 2000,00  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2 X X 2000,00  Sommano 7 500,00  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti? D.P.R. 503/96 art. 6 D.P.R. 503/96 art. 8 D.P	3	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	SI		Note	Stima dei costi €
4.1 PARCHEGGIO  1. I parcheggi riservati alle persone con ridotte ou mo ogni 50?  4.2 i ompedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  4.2 La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  4.2 i rispetta la nornativa?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1	3.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm? Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5			Note	Stima dei costi €
I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?   X	3.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm? Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt.			Note	
I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?   X	3.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm? Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt.				
4.2 a segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  4.2 b rispetta la nornativa ?  4.2 b rispetta la nornativa ?  4.3 a la segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  4.3 b rispetta la nornativa ?  4.4 a la segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  4.5 b rispetta la nornativa ?  4.6 b rispetta la nornativa ?  4.7 b rispetta la nornativa ?  4.8 a la segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  4.9 b rispetta la nornativa ?  4.000,00  4.1 b rispetta la nornativa ?  4.2 a e 8.2 a la segnaletica vertica le/orizzontale esistente la segnaletica orizzontale esistente la segn	3.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm? Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt.				
La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  D.P.R. 503/96 artt. 4.2.3 e 8.2.3  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  X  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  X  Sommano  T 500,00  Sommano  T 500,00  D.P.R. 503/96 art. 6  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  X  D.P.R. 503/96 art. 6  Sommano  D.P.R. 503/96 art. 6  Sommano  D.P.R. 503/96 art. 8  X  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  Sommano  D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1  X  Sommano  10 000,00	3.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm? Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1				
4.2 rispetta la nornativa ?    Comparison	3.1 3.2	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm? Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16	x			
4.3 et al meno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  D.P.R. 503/96 art. 6  X  D.P.R. 503/96 art. 5 D.P.R	3.1 3.2	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm? Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	x			0,00
E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  T' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  X  D.P.R. 503/96 art. 5 D.P.R. 503/96 art	3 3.1 3.2 4 4.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13	x	х		0,00
4.3 ad indicazione di percorso protetto?  DM 236/89 art. 2  X  1 500,00  Sommano 7 500,00  5 VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  X  D.P.R. 503/96 art. 5 D.P.R. 503/96 art. 5 D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1  X  1 500,00  Sommano 7 500,00  X  1 500,00  Sommano 1 500,00  X  1 500,00  Sommano 1 500,00  X  1 500,00  Sommano 1 1 500,00  Sommano 1 1 500,00  Sommano 1 1 500,00	3 3.1 3.2 4 4.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 13 e 16	x	х		4 000,00
Sommano 7 500,00  5 VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  C' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  X  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1  X  Sommano 7 500,00	3 3.1 3.2 4 4.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt.	x	х		4 000,00
5 VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  D.P.R. 503/96 art. 6  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  X  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1  X  Sommano  Sommano  10 000,00	3 3.1 3.2 4 4.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 .2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 .2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4 .2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4	х	x		4 000,00
E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  D.P.R. 503/96 art. 6  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  X  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1  X  Sommano  Sommano  10 000,00	3 3.1 3.2 4 4.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 .2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 .2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4 .2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4	х	x	Sommano	4 000,00 2 000,00 1 500,00
5.1 semaforo esistente con uno per non vedenti? D.P.R. 503/96 art. 6 non ci sono semafori  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica? D.P.R. 503/96 art. 6 X  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato? D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1 X  Sommano 10 000,00	3 3.1 3.2 4 4.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 .2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 .2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4 .2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4	х	x	Sommano	4 000,00 2 000,00 1 500,00
non ci sono semafori	3.1 3.2 4.1 4.2	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 .2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 .2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4 .2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4	х	x	Sommano	4 000,00 2 000,00 1 500,00
E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica? D.P.R. 503/96 art. 6  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1  X  10 000,00  Sommano 10 000,00	3.1 3.2 4.1 4.2 4.3	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 12 DM 236/89 artt.	х	x	Sommano	4 000,00 2 000,00 1 500,00
5.2 adeguamento dell'illuminazione pubblica? D.P.R. 503/96 art. 6 X  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1  X  10 000,00  Sommano 10 000,00	3.1 3.2 4.1 4.2 4.3	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 12 DM 236/89 artt.	х	x	Sommano	4 000,00 2 000,00 1 500,00
5.3 coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1  X 10 000,00  Sommano 10 000,00	3.1 3.2 4.1 4.2 4.3	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 12 DM 236/89 artt.	х	x	Sommano	4 000,00 2 000,00 1 500,00
5.3 coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1  X 10 000,00  Sommano 10 000,00	3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti? E' necessario prevedere inserimento o	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 1 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2	х	x	Sommano	4 000,00 2 000,00 1 500,00
opportunamente delimitato?  DM 236/89 art. 8.2.1  X  10 000,00  Sommano  10 000,00	3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 1 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2	х	x	Sommano	4 000,00 2 000,00 1 500,00
Sommano 10 000,00	3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  Dove il livello del passaggio pedonale	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6	х	x x x	Sommano	4 000,00 2 000,00 1 500,00
	3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 1 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6	х	x x x	Sommano	0,00 4 000,00 2 000,00 1 500,00 7 500,00
	3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2	OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 1 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6	x	x x x	Sommano Sommano non ci sono semafori	0,00 4 000,00 2 000,00 1 500,00 7 500,00

CCLIED	COMUNE DI NEVIANO (L		zione	Barriere .	Architettoniche	w. 900000
	A DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) spazio esterno: Piazza vittorio Emanuele II - C	N.B8	orro			
	zo: Via Umberto I	aduti di tutte le gue	erre			La de la constitución de la cons
	ilievo: 19/03/2021					R
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2,		х		
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	4.2.1 e 8.2, 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4  e 5		x		
1.2	La superficie del percorso risulta	DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1 D.P.R. 503/96 art.15				
1.3	sdrucciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		х		
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		х		
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2,		х		
	anche ai non vedenti !	4.2.1 e 8.2.1				2 500,00
					Sommano	2 500,00
2	DISLIVELLI			1		
	E' necessario prevedere l'inserimento di una	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7				
2.1	rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10. 8.1.11		Х		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7				
2.2	tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		х		2 000,00
	E' necessario prevedere la sostituzione delle	D.P.R. 503/96 artt. 4				,
	eventuali rampe?	e 7				
2.3		DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		Х		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		х		
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			Sommano	2 000,00
						2 000,00
Rif.	AMBITO DI VERIFICA OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al	D D D 503/05 4		1		1
3.1	di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		х		
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt.	х			
		4.2.1 e 8.2.1				
					Sommano	0,00
4						
. 4	PARCHEGGIO					
4.1	PARCHEGGIO  I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt.	х			_
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	x			2 000,00
	l parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad	e 16 DM 236/89 artt.	х	x		2 000,00
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50? La segnaletica vertica le/orizzontale esistente	e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt.	x	x		1 500,00
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50? La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ? E' presente almeno la segnaletica orizzontale	e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 art.1	x		Sommano	1 500,00 1 000,00
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50? La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ? E' presente almeno la segnaletica orizzontale	e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 art.1	x		Sommano	1 500,00 1 000,00
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 art.1	x		Sommano	1 500,00 1 000,00
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 art.1	x		Sommano non ci sono semafori	1 500,00
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del	e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2	X			1 500,00 1 000,00
4.1 4.2 4.3 5 5.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta	e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2	x	x		1 500,00 1 000,00 4 500,00
4.1 4.2 4.3 5 5.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  Dove il livello del passaggio pedonale	e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6	x	x	non ci sono semafori	1 500,00 1 000,00 4 500,00
4.1 4.2 4.3 5 5.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta	e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6	x	x		1 500,00 1 000,00 4 500,00

CCHEC	COMUNE DI NEVIANO (L DA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)	E) - Piano di Elimina N.B9	azione B	arriere	Architettoniche	
	spazio esterno: Piazzetta Padre Pio	IN.D9			THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN TW	
	zo: Via Madonna delle Nevi				THE RESERVE	THE PARTY OF THE P
	ilievo: 20/03/2021	lare				
Rif.	AMBITO DI VERIFICA PAVIMENTAZIONE	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
_		D.P.R. 503/96 artt. 4				
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	e 5		х		
		DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1				
		D.P.R. 503/96 artt. 4				
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	e 5		х		
1.2	La peridenza trasversare e superiore dir 170.	DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		^		
	La superficie del percorso risulta					
1.3	sdrucciolevole? La pulitura del percorso	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.		х		
	risulta degradata e/o sconnessa?	4.2.2 e 8.2.2				
		D.P.R. 503/96 art.15				
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	DM 236/89 artt.		х		
	duna quota dena pavimentazione.	4.2.2 e 8.2.2				
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona	D.P.R. 503/96 artt. 5				
1.5	carrabile sono opportunamente segnalate	e 6 DM 236/89 artt. 4.2,		х		
	anche ai non vedenti ?	4.2.1 e 8.2.1				2 500,00
					Sommano	2 500,00
						2 300,00
2	DISLIVELLI					
	E' necessario prevedere l'inserimento di una	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7				
2.1	rampa per il superamento dei gradini	DM 236/89 artt.		х		
	ortogonali al percorso pedonale?	4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11				
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi	D.P.R. 503/96 artt. 4				
2.2	tramite rampa sono evidenziate con	e 7 DM 236/89 artt.		х		
	variazioni cromatiche?	4.1.10, 4.1.11 e				2 000,00
	E' necessario prevedere la sostituzione delle	8.1.10, 8.1.11 D.P.R. 503/96 artt. 4				2 000,00
	eventuali rampe?	e 7				
2.3		DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e		Х		
		8.1.10, 8.1.11				
	Si rileva la necessità di superare un dislivello	D.P.R. 503/96 art. 4				
2.4	creato da una serie di gradini tramite	DM 236/89 artt.		х		
2.4	•			х		
2.4	creato da una serie di gradini tramite	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e		х	Sommano	2 000,00
	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13	SI			
2.4 Rif. 3	creato da una serie di gradini tramite	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e	SI	X NO	Sommano	2 000,00 Stima dei costi €
Rif.	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13	SI			
Rif.	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA OSTACOLI	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13 Rif. Normativo: D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5	SI			
Rif.	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13 Rif. Normativo:	SI	NO		
Rif.	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4	SI	NO		
Rif.	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	SI X	NO		
Rif. 3	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da	D.P.R. 503/96 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5		NO	Note	Stima dei costi €
Rif. 3	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da	D.P.R. 503/96 artt. 4.2.1 e 8.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 e.5 DM 236/89 artt.		NO		Stima dei costi €
Rif. 3	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da	D.P.R. 503/96 artt. 4.2.1 e 8.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 e.5 DM 236/89 artt.		NO	Note	Stima dei costi €
Rif. 3 3.1 3.2	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO  I parcheggi riservati alle persone con ridotte	D.P.R. 503/96 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5  DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4  D.P.R. 503/96 artt. 4  D.P.R. 503/96 artt. 4.2.1 e 8.2.1		NO	Note	Stima dei costi €
Rif. 3 3.1 3.2	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad	D.P.R. 503/96 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5  DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4  D.P.R. 503/96 artt. 4  D.P.R. 503/96 artt. 4.2.1 e 8.2.1		NO	Note	Stima dei costi €
Rif. 3 3.1 3.2	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 4 2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 e 16 DM 236/89 artt. 4 e 2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4 e 2.3 E.P.R. 503/96 artt. 13	x	NO	Note	Stima dei costi €
Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente	D.P.R. 503/96 artt. 4 2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 e.5 DM 236/89 artt. 4 e.1 D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13	x	X	Note	Stima dei costi €
Rif. 3 3.1 3.2	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 4 2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 e 16 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt.	x	NO	Note	Stima dei costi €  0,00  2 000,00
Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	x	X	Note	Stima dei costi €  0,00  2 000,00
Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1	Creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO  I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 e 16 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt.	x	X	Note	Stima dei costi €  0,00  2 000,00
Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1	AMBITO DI VERIFICA OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.P.R. 503/96 artt. 4 E.D.P.R. 503/96 artt. 4 E.D.P.R. 503/96 artt. 4 D.P.R. 503/96 artt. 4 E.D.P.R. 503/96 artt. 13 D.P.R. 503/96 artt. 13 D.P.R. 503/96 artt. 13 D.P.R. 503/96 artt. 13	x	x x	Sommano	Stima dei costi €  0,00  2 000,00  1 500,00  1 000,00
Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1	AMBITO DI VERIFICA OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.P.R. 503/96 artt. 4 E.D.P.R. 503/96 artt. 4 E.D.P.R. 503/96 artt. 4 D.P.R. 503/96 artt. 4 E.D.P.R. 503/96 artt. 13 D.P.R. 503/96 artt. 13 D.P.R. 503/96 artt. 13 D.P.R. 503/96 artt. 13	x	x x	Note	Stima dei costi €  0,00  2 000,00  1 500,00  1 000,00
Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1	AMBITO DI VERIFICA OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.P.R. 503/96 artt. 4 E.D.P.R. 503/96 artt. 4 E.D.P.R. 503/96 artt. 4 D.P.R. 503/96 artt. 4 E.D.P.R. 503/96 artt. 13 D.P.R. 503/96 artt. 13 D.P.R. 503/96 artt. 13 D.P.R. 503/96 artt. 13	x	x x	Sommano	Stima dei costi €  0,000  2 000,000  1 500,000  1 000,000
Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e16 DM 236/89 artt. D.P.R. 503/96 artt. 13 e16 DM 236/89 artt. D.P.R. 503/96 artt. 13 e16 DM 236/89 artt. D.P.R. 503/96 art. 13 D.P.R. 503/96 art. 13	x	x x	Sommano	Stima dei costi €  0,00  2 000,00  1 500,00  1 000,00
Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e16 DM 236/89 artt. D.P.R. 503/96 artt. 13 e16 DM 236/89 artt. D.P.R. 503/96 artt. 13 e16 DM 236/89 artt. D.P.R. 503/96 art. 13 D.P.R. 503/96 art. 13	x	x x	Sommano	Stima dei costi €  0,000  2 000,000  1 500,000  1 000,000
Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO  I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e16 DM 236/89 artt. D.P.R. 503/96 artt. 13 e16 DM 236/89 artt. D.P.R. 503/96 artt. 13 e16 DM 236/89 artt. D.P.R. 503/96 art. 13 D.P.R. 503/96 art. 13	x	x x	Sommano	Stima dei costi €  0,000  2 000,000  1 500,000  1 000,000
Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e16 DM 236/89 artt. D.P.R. 503/96 artt. 13 e16 DM 236/89 artt. D.P.R. 503/96 artt. 13 e16 DM 236/89 artt. D.P.R. 503/96 art. 13 D.P.R. 503/96 art. 13	x	x x	Sommano	Stima dei costi €  0,000  2 000,000  1 500,000  1 000,000
Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5 5.1	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO  I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 1 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 1 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 10 DP.R. 503/96 artt. 1 DP.R. 503/96 artt. 1 DM 236/89 art. 10 DP.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2	x	x x x	Sommano	Stima dei costi €  0,000  2 000,000  1 500,000  1 000,000
Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5 5.1	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  Dove il livello del passaggio pedonale	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 1 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 1 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 10 DP.R. 503/96 artt. 1 DP.R. 503/96 artt. 1 DM 236/89 art. 10 DP.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2	x	x x x	Sommano	Stima dei costi €  0,00  2 000,00  1 500,00  1 000,00
Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5 5.1	AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6	x	x x x	Sommano	2 000,00  Stima dei costi €  0,00  2 000,00  1 500,00  4 500,00
Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  Dove il livello del passaggio pedonale	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4 e5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 art. 6  DM 236/89 art. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6	x	x x x	Sommano	Stima dei costi €  0,00  2 000,00  1 500,00  4 500,00
Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1	AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6	x	x x x	Sommano	Stima dei costi €  0,00  2 000,00  1 500,00  1 000,00

1.1 percurso pedorale è largo meno di 90 cm o presenta struzzature?  1.2 La pendenza trasversale è superiore all' 1 92 percurso pedorale à largo meno di 90 cm o presenta struzzature?  1.3 di superficie del percorso risulta des percorso del percorso de sporgeno dal aquota della pavimentazione?  1.4 dia quota della pavimentazione?  1.5 di intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabilio sono opporturamente segnalate parche ai non vedenti?  1.5 crecessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonala di percorso pedonale?  2.1 rampa per il superamento dei gradini ortogonala di percorso pedonale?  2.2 create e superiore del risperimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonala di percorso pedonale?  2.2 create e superiore del risperimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonala di percorso pedonale?  2.2 create e superiore del gradini ortogonala di percorso pedonale?  2.3 create e superiore del risperimento di una roma per il superamento dei gradini ortogonala di percorso pedonale?  2.1 create e superiore del gradini ortogonala di percorso pedonale?  2.2 create e superiore della considerata e con un suriore della considerata e con un seriore di gradini ramper di superamento dei gradini ramper di superamento del gradini ramper di superamento del gradini ramper della di sotto di sono estenti di arredo potti ad altezza da del sotto di sono serio di considerata di arredo potti ad altezza da considerata di arredo potti ad altezza da di sotto di sono di sono di percorso protetto?  2. percondenti di arredo potti ad altezza da di sotto di sono di gradini ramper di percorso protetto?  3. di parcheggi riservata la percorso con ridotte di percorso protetto?  4.1 percondenti di arredo potti ad altezza da con percorso protetto?  4.2 rispetta in mometiva?  4.3 ad midicazione di							
None   Spanie esterior   Prazza castello   Indiffrazio   Value   Prazza   Value   Va	SCHED	,	,	azione E	Barriere .	Architettoniche	
Individuo Via Ance Roberto Napolio  Month of Name Control Via Processor (Section 1997)  Mill. MARIETO DEVERRICA MEL Normativo: SI NO Note Stima del cost of presenta strazzature?  D. P. S. SOLOGO ent. 4			N'RIO				
Data   New 2003/2021   Note   String del cost							
MARIFO INTERIOR   Rif. Normativo:   SI NO   Note   String delicos   Processor pedonale è largo meno di 90 cm   precenta stroccature?						150 11/2	THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS
1.1   Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1.1   presents attrazerure?	1	PAVIMENTAZIONE	l .			I	T
1.1   procent a strozzature?		Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o					
La pendenza trasversale è superiore all 1 %?  La superficie del percorso risulta  13 dosuperficie del percorso risulta  13 dosuperficie del percorso consulta  14 dos percorso consulta  15 dos percorso consulta  16 dos percorso che spongono  17 dos percorso che spongono  18 le intensezioni tra percorso pedionale e zona  18 carribile sono opportunamente segnalate  19 dos percorso che spongono  19 dos percorso che spongono  19 dos percorso che spongono  10 p.R. 500/96 ant. 5  10 p.R. 500/96 ant. 4  11 parchegia percorso pedionale  2 p.R. 500/96 ant. 4  2 p.R. 500/96 ant. 5  2 p.R. 500/96 ant.	1.1	presenta strozzature?			Х		
1.2 la pendenza trasversale è superiore all' 1 % 7			4.2.1 e 8.2, 8.2.1				
1.2 La pendenza trasversale esuperiore all "1 %"   Max   Max			D.P.R. 503/96 artt. 4				
La superficie del percorso risulta  1.3 sidrucicioevole i La pultura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?  1.4 Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?  1.5 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche al non vedenti ?  1.6 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche al non vedenti ?  2.0 P.R. 503/96 ant. 4. 2.1 rampa per il superamento dei gradini ortogoniali al percorso pedonale?  2.1 rampa per il superamento dei gradini ortogoniali al percorso pedonale?  2.2 tramte rampa sono avidenziate con variazioni cromatiche?  2.3 Sirileva la necessità di superare un disilvello dei centuali rampe?  3.1 Sirileva la necessità di superare un disilvello meccanismi?  3.1 Sirileva la necessità di superare un disilvello meccanismi?  3.1 Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da di sotto di 90 cm?  4.1 AMBITO DI VERIFICA  3.1 Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da di sotto di 90 cm?  4.2 Li segnaletica vertica le/orizzontale esistente  4.2 Li segnaletica vertica le/orizzontale esistente  5.1 Enecessario prevedere la sostituzione della uno ogni 50 cm?  4.2 Li segnaletica vertica le/orizzontale esistente  5.1 Enecessario prevedere la sostituzione della uno ogni 50 cm?  4.2 Li segnaletica vertica le/orizzontale esistente  5.1 Enecessario prevedere la sostituzione della uno ogni 50 cm?  4.2 Li segnaletica vertica le/orizzontale esistente  5.1 Enecessario prevedere la sostituzione della uno ogni 50 cm?  4.2 Li segnaletica vertica le/orizzontale esistente  5.1 Enecessario prevedere la sostituzione della uno ogni 50 cm.  5.2 Persente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  5.2 Persente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  5.2 Persente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  5.3 sono con ci sono semafori  5.4 Ci concessario prevedere la sostituzione della concessario prevedere la sostituzio	1 2	La nendenza trasversale à superiore all' 1 %?			×		
1.3   structioleveler   La pullurar del percorso   D.P.R. 500/96 art.   La pullurar del percorso protection   D.P.R. 500/96 art.   La pullurar del percorso protection   D.P.R. 500/96 art.   D.P.R. 500/96 a		La peridenza trasversare e saperiore dir 170.	, ,		^		
1.3 sinuciolewole' La pultura del percoso risulta degradata e/o sconnessa? 1.4 Ci sono elementi nel percoso che sporgono dalla quota della pavimentazione? 1.5 carabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti? 1.6 Le intersezioni tra percorso pedonale e zono anche ai non vedenti? 1.7 carabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti? 1.8 carabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti? 1.9 carabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti? 1.0 SALTILE 2.1 finecessario prevedere l'inserimento di una para 1.10 a.1.11 e 2.1 ceventuali variazioni di livello del percorso tramite rampa sono evidenniate con variazioni cromatiche? 2.1 ceventuali variazioni di livello del percorso variazioni cromatiche? 2.2 variazioni cromatiche? 2.3 si rileva la necessità di superare un disilvello percetto da una serie di gradini tramite eventuali rampe? 2.3 Si rileva la necessità di superare un disilvello percato da una serie di gradini tramite meccanismi? 2.4 creato da una serie di gradini tramite meccanismi? 2.5 ci sono elementi di arredo posti ad altezza da 3.1 di sotto di 90 cm? 3.1 di sotto di 90 cm? 4.2 para 1.10 a.1.11 e 3.1 cono elementi di arredo posti ad altezza da 3.2 ci sono elementi di arredo posti ad altezza da 3.3 ci sono elementi di arredo posti ad altezza da 3.4 ci sono elementi di arredo posti ad altezza da 3.5 ci sono elementi di arredo posti ad altezza da 3.6 para 2.0 para			4.2.1 e 8.2, 8.2.1				
1.4   Cannot element in el percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?   1.5   Cannot elementi in el percorso pedonale e zona carrabile sono opportrummente segnalate anche al non vedenti ?   2.0   2.7   2.0   2.0   2.7   2.0   2.0   2.7   2.0	4.2	l · ·					
Cisono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?  1.5 le intersezioni tra percorso pedonale e zono arche il non vedenti?  1.5 le intersezioni tra percorso pedonale e zono arche il non vedenti?  1.5 carabile sono opportunamente segnalate archie il non vedenti?  2.1 carabile sono opportunamente segnalate archie il non vedenti?  2.2 l'arcessario prevedere l'inserimento di una per archie il non vedenti?  2.1 carabile sono opportunamente dei gradini ortogonali al percorso pedonale?  2.1 carabile sono percente dei gradini ortogonali al percorso pedonale?  2.2 l'arcessario prevedere l'inserimento di una per archie il non variazioni coromatiche?  2.2 l'arcessario prevedere la sostituzione delle percorsi en per archie il non variazioni coromatiche?  2.3 l'ali d'ali le seventuali variappe?  2.4 servici delle dei percorso delle percorsi en per archie il non variazioni coromatiche?  2.5 si filoso la necessità di superare un dislivello percorsi delle pe	1.3	1			^		
1.4   Comparison of the private content of		insuita degradata e/o sconnessa:					
dalla quota della pavimentazione?  Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?  D.P.R. 500/96 ant. 5		Ci sono elementi nel percorso che sporgono					
Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?  2.0 DISLIVELLI  E' necessario prevedere l'inserimento di una orrogenali de percorso pedonale?  2.1 E necessario prevedere l'inserimento di una orrogenali di percorso pedonale?  2.2 Le eventuali variazioni di fuello del percorsi  2.2 Le eventuali variazioni di fuello del percorsi  2.3 P.P.R. 503/96 art. 4  2.4 Craesario prevedere la sostituzione delle  2.5 Si rileva la necessità di superare un dislivello  2.6 Si rileva la necessità di superare un dislivello  2.7 Si rileva la necessità di superare un dislivello  2.8 Si rileva la necessità di superare un dislivello  2.9 Si rileva la necessità di superare un dislivello  2.1 Si rileva la necessità di superare un dislivello  2.3 Si rileva la necessità di superare un dislivello  2.4 Creato da una serie di gradini tramite  3 SI rileva la necessità di superare un dislivello  2.4 Creato da una serie di gradini tramite  3 SI rileva la necessità di superare un dislivello  4.1 De R. 503/96 art. 4  4.11.0.4.11.12  5 Sommano  1.50  Sommano  1.	1.4	1		Х			
1.5   Carrabia sono opportunamente segnalate   2.10   Carrabia sono opportunamente delimitato?   2.10   Carrabia sono opportunamente sono opportunamente sono opportunamente delimitato?   2.10   Carrabia		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4.2.2 € 6.2.2				
1.5. carabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti? 2 0 0M 28089 arti. 42, 4.2.1 e.8.2.1    2.		Le intersezioni tra nercorso nedonale e zona	D.P.R. 503/96 artt. 5				
anche ai non vedenti ?    DM 35/989 ant 4   2   2   2   2   2   2   2   2   2	1.5	l · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			х		
2   DISUVELII							
2. DISLIVELI  2. Processario prevedere l'inserimento di una ampa per il superamento del gradini ortogonali al percorso pedonale?  2.1 ampa per il superamento del gradini ortogonali al percorso pedonale?  3. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi variazioni cromatiche?  2. variazioni cromatiche?  3. variazioni cromatiche?  4. variazioni cromatiche?  2. variazioni cromatiche?  3. variazioni cromatiche?  4. variazioni cromatiche?  4. variazioni cromatiche?  5. variazioni cromatiche?  4. variazioni cromatiche?  4. variazioni cromatiche?  5. variazioni cromatiche?  5. variazioni cromatiche?  6. variazioni cromatiche?  6. variazioni cromatiche?  6. variazioni cromatiche?  7. variazioni cromatiche?  8. variazion			4.2.1 € 6.2.1				2 000,00
E'necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?  2.1 mapa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?  2.2 teventuali variazioni di livello dei percorsi variazioni cromatiche?  2.2 termite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?  E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  2.3 Si rileva la necessità di superare un dislivello D.P.R. 503/96 art. 4 e. or 0023/89 art. 5 e. or 00						Sommano	2 000,00
E'necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?  2.1 mapa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?  2.2 teventuali variazioni di livello dei percorsi variazioni cromatiche?  2.2 termite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?  E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  2.3 Si rileva la necessità di superare un dislivello D.P.R. 503/96 art. 4 e. or 0023/89 art. 5 e. or 00	2	DICTIVETT					
2.1 increasario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?  2.2 Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?  E'inecessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  E'inecessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  E'inecessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  Si rileva la necessità di superare un dislivello care di gradini tramite mecranismi?  2.4 di reato da una serie di gradini tramite mecranismi?  Si rileva la necessità di superare un dislivello care da duna serie di gradini tramite mecranismi?  Si rileva la necessità di superare un dislivello care da duna serie di gradini tramite mecranismi?  Si rileva la necessità di superare un dislivello care da di sotto di gradini tramite mecranismi?  Si rileva la necessità di superare un dislivello care da di sotto di gradini tramite mecranismi?  Si rileva la necessità di superare un dislivello care da di sotto di gradini tramite mecranismi?  Si rileva la necessità di superare un dislivello care da di sotto di gradini tramite mecranismi?  Si rileva la necessità di superare un dislivello care da di sotto di gradini tramite mecranismi?  Si rileva la necessità di superare un dislivello care da di sotto di gradini tramite mecranismi?  Si rileva la necessità di superare un dislivello care da di sotto di gradini tramite mecranismi?  Si rileva la necessità di superare un dislivello del passaggio al di sotto di gradini tramite mecranismi?  Si rileva la necessità di superare un dislivello del passaggio pedonale di sotto di gradini tramite mecranismi?  Si rileva la necessità di superare un dislivello del passaggio pedonale di directa di gradini tramite mecranismi?  Si rileva la necessità di superare un dislivello del passaggio pedonale di directa di gradini tramite mecranismi di		DISLIVELLI	D P R 503/96 artt 4				
ortogonali al percorso pedonale?  4.1.0.4.1.1e 8.10.8.1.11 8.110.8.1.1		1	e 7				
Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatche?  2.2 e l'inecessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  E inecessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  D.P.R. 503/96 art. 4 4.11, 4.111 e 8.110, 8.111  D.P.R. 503/96 art. 4 D.M. 25/88 art. 4.112, 4.113 a 8.112, 8.113  Sommano  1 50  Rif. AMBITO Di VERIFICA Rif. Normativo: Si NO Note Stima del cos OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da D.P.R. 503/96 art. 4 2.1 e 8.2.1  3.1 Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da D.P.R. 503/96 art. 4 2.2 terra inferiore a 2,10 m?  APACHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte con poeti ad altezza da uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente poeti segnaletica orizzontale da indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1 2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 art. 1 2.2 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 art. 1 2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 art. 1 2.4 c 8.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 art. 1 2.5 c NARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti? D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 ar	2.1				Х		
tamiter ampa sono evidenziate con variazioni di livello dei percorsi variazioni cromatiche?  E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  E' necessario prevedere la sostituzione delle p. D.R. 80396 art. 4 e eventuali rampe?  Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite mecanismi?  Alli D.R. 80396 art. 4 e e e e e e e e e e e e e e e e e e		ortogonali al percorso pedonale?					
Common of the processor of prevedere la sostituzione delle		Le eventuali variazioni di livello dei percorsi					
variazioni cromatiche?  variazioni cromatiche?  s.1.10, 8.1.11  E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite mecanismi?  Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite mecanismi?  P.P.R. 503/96 art. 4, 1.10, 4.1.11 e	2.2	tramite rampa sono evidenziate con			v		
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  2.3 Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite mecanismi?  2.4 Ci sono elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  3.1 Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da di terra inferiore a 2,10 m?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da di terra inferiore a 2,10 m?  D.P.R. 503/96 art. 4 e 5 DM 236/89 art. 4 2.1 e 8.2.1  3.2 Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da di terra inferiore a 2,10 m?  D.P.R. 503/96 art. 4 2.1 e 8.2.1  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente o inspetti capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente o segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1 2.3 e 8.2.3  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 4 2.3 e 8.2.3  E' presente almeno la segnaletica orizzontale esistente o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6 N X  D.P.R. 50	2.2	variazioni cromatiche?			_ ^		
eventuali rampe?  De 25/89 artt. 4.1.0.4.1.1 e 8.1.10.4.1.1 e 8.1.10.4.1 e 8.1.10.4.			· ·				1 500,00
2.4 Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite mecanismi?  2.4 mecanismi?  Sommano  1.50  Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Note Stima dei cos 3 OSTACOU  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Sommano  D. P.R. 503/96 art. 4. 4.1.12.4.1.13 e 8.1.12.8.1.13  3.1 di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da 2. P.R. 503/96 art. 4. 4.2.1 e 8.2.1  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da 2. P.R. 503/96 art. 4. 2.1 e 8.2.1  Sommano  4. PARCHEGGIO  I parcheggi riservati alle persone con ridotte du no ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente  4.2 di segnaletica vertica le/orizzontale esistente  4.3 di nidicazione di percorso protetto?  D. P.R. 503/96 art. 13 e 16 DM 236/89 art. 4. 2.3 e 8.2.3 a 2.00  D. P.R. 503/96 art. 10 DM 236/89 art. 2. X  Sommano  4. PARCHEGGIO  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente  4.2 di segnaletica vertica le/orizzontale esistente  D. P.R. 503/96 art. 10 DM 236/89 art. 2. X  D. P.R. 503/96 art. 10 DM 236/89 art. 2. X  D. P.R. 503/96 art. 10 DM 236/89 art. 2. X  D. P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 2. X  D. P.R. 503/96 art. 6. D. D. P.		I	·				
Si rileva la necessità di superare un dislivello p.P.R. 503/96 art. 4. 2.1.2 4.1.12 e 8.1.12 8.1.13	2.2	eventuali rampe?	_		V		
Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  2.4 creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  3.1 Li, 2, 1, 1, 3 e 8, 1, 1, 2, 1, 1, 3 e 8, 1, 1, 2, 8, 1, 1, 3 e 8, 1, 1, 2, 8, 1, 1, 3 e 8, 1, 1, 2, 8, 1, 1, 3 e 8, 1, 1, 2, 8, 1, 1, 3 e 8, 1, 1, 2, 8, 1, 1, 3 e 8, 1, 1, 2, 8, 1, 1, 3 e 8, 1, 1, 2, 8, 1, 1, 3 e 8, 1, 1, 2, 8, 1, 1, 3 e 8, 1, 2, 8, 1, 3 e 8, 2, 3	2.3				^		
2.4 creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  DM 236/89 ant. 4.1.1.2 a.1.13							
A.1.12.4.13e			8.1.10, 8.1.11				
Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Note Stima dei cos 3 OSTACOLI  3.1 di sotto di 90 cm?		Si rileva la necessità di superare un dislivello					
Rif. AMBITO DI VERIFICA   Rif. Normativo:   SI   NO   Note   Stima dei cos    3 OSTACOLI   Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?   D.P.R. 503/96 artt. 4   e.5   DM 236/89 artt.   4.2.1 e.8.2.1   X   X	2.4	creato da una serie di gradini tramite	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt.		x		
Rif. AMBITO DI VERIFICA   Rif. Normativo:   SI   NO   Note   Stima dei cos    3 OSTACOLI    3.1 di sotto di 90 cm?   D.P.R. 503/96 artt. 4 e 6.5 DM 236/89 artt. 4 2.1 e 8.2.1   X   X    3.2 di terra inferiore a 2,10 m?   D.P.R. 503/96 artt. 13 e 5 DM 236/89 artt. 4 2.1 e 8.2.1   X   X    4.1 do impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?   D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4 2.2 e 8.2.3   2 00    4.2 di segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?   D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4 2.2 e 8.2.3   2 00    4.2 di rispetta la nornativa ?   D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4 2.2 e 8.2.3   2 00    4.3 di di indicazione di percorso protetto?   D.P.R. 503/96 art. 1 D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2   X   X   D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2   X   D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2   X   D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2   X   D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2   X   D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2   X   D.P.R. 503/96 art. 6   D.P.R. 503/96 art. 8 2.1   D.P.R. 503/96 art. 8 2	2.4	creato da una serie di gradini tramite	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e		х		
3. OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  D.P.R. 503/96 artt. 4.2.1 e 8.2.1  3.2 Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  D.P.R. 503/96 artt. 4.2.1 e 8.2.1  Sommano  4. PARCHEGGIO 1 parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  2. La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale adi indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e.8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.3 e.8.2.3  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art.  X M  1. Sommano  4. Sommano  D.P.R. 503/96 art. 2  D.P.R. 503/96 art. 5  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 5  D.P.R. 503	2.4	creato da una serie di gradini tramite	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e		x	Sommano	1 500 00
Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?    D.P.R. 503/96 artt. 4	2.4	creato da una serie di gradini tramite	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e		х	Sommand	1 500,00
3.1 di sotto di 90 cm?    Sommano		creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13	SI		1	1 500,00 Stima dei costi €
DM 236/89 artt. 4.2.1 e.8.2.1  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  DP.R. 503/96 artt. 4 e.5 b. M 236/89 artt. 4.2.1 e.8.2.1  Sommano  4 PARCHEGGIO  I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 artt. 4.2.3 e.8.2.3  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 4.2.3 e.8.2.3  La Segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  Sommano  4 50  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti? D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 8  D.P.R. 503/96 art. 8  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 8  D.P.R. 503/9	Rif.	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA OSTACOLI	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13	SI		1	<u> </u>
Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  A.2.1 e 8.2.1  D. P.R. 503/96 art. 4 Erra inferiore a 2,10 m?  Sommano  PARCHEGGIO  1 parcheggi riservati alle persone con ridotte uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente da indicazione di percorso protetto?  El presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1	Rif.	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4	SI		1	<u> </u>
terra inferiore a 2,10 m?    A	Rif.	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5	SI	NO	1	<u> </u>
3.2 terra inferiore a 2,10 m?    Marchesolul	Rif.	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt.	SI	NO	1	<u> </u>
4.2.1 e 8.2.1  PARCHEGGIO  I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1	Rif.	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	SI	NO	1	<u> </u>
4.1 PARCHEGGIO  4.1 parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  4.2 La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  4.2 rispetta la nornativa?  4.3 e 1.5 DM 236/89 artt.  4.4 Ja e 8.2.3  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  Sommano  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  Sommano  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  D.P.R. 503/96 art. 6  X  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 8  D.P.R. 503/96 art	Rif. 3	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5		NO	1	<u> </u>
I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	Rif. 3	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt.		NO	1	<u> </u>
I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	Rif. 3	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt.		NO	Note	Stima dei costi €
4.1 o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  4.2 rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  X  Sommano  Sommano  4 50  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  X  10 00  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 8.2.1	Rif. 3 3.1 3.2	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt.		NO	Note	Stima dei costi €
4.2 rispetta la nornativa?  4.2 rispetta la nornativa?  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.P.R. 503/96 art. 6  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  X  10 00  L.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 8  L.P.R. 503/96 art. 8  D.P.R. 503/96 art. 8  X  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A	Rif. 3 3.1 3.2	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4 e5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	x	NO	Note	Stima dei costi €
La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  D.P.R. 503/96 artt. 13	Rif. 3 3.1 3.2	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e.5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4 e.5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	х	NO	Note	Stima dei costi €
4.2 rispetta la nornativa ?  El presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1  X  1 50  X  1 00  Sommano  4 50  X  1 00  Sommano  4 50	Rif. 3 3.1 3.2	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	х	NO	Note	Stima dei costi €
4.2 Inspetta la nornativa ?  DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  4.3 ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1 D.P.R. 503/96 art. 2  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti? D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 8  A  1 50  X  1 00  X  1 00  X  1 00  Sommano  4 50  A  1 00  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 8  D.P.R. 503/96 art. 8  A  1 00  A	Rif. 3 3.1 3.2	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	х	NO	Note	Stima dei costi €
E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti? D.P.R. 503/96 art. 6  X  10 00  L.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 5 D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1  DM 236/89 art. 8.2.1	Rif. 3 3.1 3.2 4	AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e.5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13	х	x x	Note	Stima dei costi €  Stima dei costi €
4.3 ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  Sommano  4 50  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 5 D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1  A 00  A	Rif. 3 3.1 3.2 4	AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e.5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e.8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.1 e.8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e.8.2.3	х	x x	Note	Stima dei costi €  Stima dei costi €
4.3 ad indicazione di percorso protetto?  DM 236/89 art. 2  Sommano  4 50  Sommano  4 50  Sommano  4 50  Sommano  D.P.R. 503/96 art. 6  X  10 00  A 00  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 5  DM 236/89 art. 8.2.1  A 00  A 100  A 1	Rif. 3 3.1 3.2 4	Creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO  I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt.	х	x x	Note	Stima dei costi €  Stima dei costi €
5 VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  D.P.R. 503/96 art. 6  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1	Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1	AMBITO DI VERIFICA OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt.	х	x x	Note	Stima dei costi €  0,00  2 000,00
5 VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  D.P.R. 503/96 art. 6  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 5  DM 236/89 art. 8.2.1	Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1	AMBITO DI VERIFICA OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13	х	x x	Note	Stima dei costi €  0,00  2,000,00  1,500,00
E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  X  10 00  D.P.R. 503/96 art. 5  D.P.R. 503/96 art. 8  D.P.R. 503/96 art. 5  DM 236/89 art. 8.2.1	3.1 3.2 4.1	AMBITO DI VERIFICA OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13	х	x x	Sommand	Stima dei costi €  0,00  2,000,00  1,500,00  1,000,00
E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 6  X  10 00  X  4 00	Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1	AMBITO DI VERIFICA OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13	х	x x	Sommand	Stima dei costi €  0,00  2,000,00  1,500,00  1,000,00
5.1 semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  X  10 00  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  X  10 00  X  4 00	Rif. 3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13	х	x x	Sommand	Stima dei costi €  0,00  2,000,00  1,500,00  1,000,00
E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  Nono ci sono semafori  X  10 00  X	Rif. 3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13	х	x x	Sommand	Stima dei costi €  0,00  2,000,00  1,500,00  1,000,00
E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 6  X  10 00  X  4 00	Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e.5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e.8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.1 e.8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e.8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e.8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 12 D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e.8.2.3	х	x x	Sommand	Stima dei costi €  0,00  2,000,00  1,500,00  1,000,00
5.2 adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 6  X  10 00  X  4 00	Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e.5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e.8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.1 e.8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e.8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e.8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 12 D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e.8.2.3	х	x x	Sommand	Stima dei costi €  0,00  2,000,00  1,500,00  1,000,00
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1	Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e.5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e.8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.1 e.8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e.8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e.8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 12 D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e.8.2.3	х	x x	Sommand	Stima dei costi €  0,00  2,000,00  1,500,00  1,000,00
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1	Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5 5.1	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e.5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e.8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e.8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e.8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 1 DM 236/89 artt. 4.2.3 e.8.2.3 D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2	x	x x	Sommand	Stima dei costi €  0,00  2,000,00  1,500,00  1,000,00
5.3 coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1  X	Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5 5.1	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e.5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e.8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e.8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e.8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 1 DM 236/89 artt. 4.2.3 e.8.2.3 D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2	x	x x	Sommand	Stima dei costi €  0 0,00  2 000,00  1 500,00  1 000,00  4 500,00
opportunamente delimitato?	Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5 5.1	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e.5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 art. 12 D.P.R. 503/96 art. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6	x	x x	Sommand	Stima dei costi €  0,00  2,000,00  1,500,00  1,000,00
	Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  Dove il livello del passaggio pedonale	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e.5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e.8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.1 e.8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e.8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 12 D.P.R. 503/96 artt. 13 D.P.R. 503/96 artt. 14 DM 236/89 art. 2	x	x x x	Sommand	Stima dei costi €  0 0,00  2 000,00  1 500,00  1 000,00  4 500,00
30111111110	Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e.5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e.8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.1 e.8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e.8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 12 D.P.R. 503/96 artt. 13 D.P.R. 503/96 artt. 14 DM 236/89 art. 2	x	x x x	Sommand	Stima dei costi €  0 0,00  2 000,00  1 500,00  1 000,00  4 500,00
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA PIO	Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e.5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e.8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.1 e.8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e.8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 12 D.P.R. 503/96 artt. 13 D.P.R. 503/96 artt. 14 DM 236/89 art. 2	x	x x x	Sommand	Stima dei costi €  0,00  2,000,00  1,500,00  1,000,00  4,500,00  10,000,00  4,000,00

SCHEE	COMUNE DI NEVIANO (L DA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)	E) - Piano di Elimina N.B11	azione E	Barriere .	Architettoniche	
	spazio esterno: Area Mercatale					A CAN
	zo: Via Bari				*	
Data r Rif.	ilievo: 20/03/2021  AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stime dei sesti 6
1	PAVIMENTAZIONE	KII. NOTHIALIVO:	31	INO	Note	Stima dei costi €
	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o	D.P.R. 503/96 artt. 4				
1.1	presenta strozzature?	e 5		х		
		DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1				
		D.P.R. 503/96 artt. 4				
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	e 5		x		
1.2	La pendenza trasversale e superiore all 1 %!	DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		^		
	6.11	,				
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La pulitura del percorso	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.	х			
1.5	risulta degradata e/o sconnessa?	4.2.2 e 8.2.2	^			140 000,00
		D D D 503/05 - + 45				
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.	х			
	dalla quota della pavimentazione?	4.2.2 e 8.2.2				3 000,00
		D.P.R. 503/96 artt. 5				3 000,00
4.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona	e 6		Ų		
1.5	carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	DM 236/89 artt. 4.2,		Х		
	and the driver of the driver o	4.2.1 e 8.2.1				6 000,00
					Sommano	149 000,00
2	DISLIVELLI					
		D.P.R. 503/96 artt. 4				
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini	e 7		x		
2.1	ortogonali al percorso pedonale?	DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e		^		
		8.1.10. 8.1.11 D.P.R. 503/96 artt. 4				
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con	e 7				
2.2	variazioni cromatiche?	DM 236/89 artt.		Х		
		4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11				4 500,00
	E' necessario prevedere la sostituzione delle	D.P.R. 503/96 artt. 4				
2.3	eventuali rampe?	e 7 DM 236/89 artt.	х		le rampe esistenti	
2.3		4.1.10, 4.1.11 e	^		non sono a norma e	
		8.1.10, 8.1.11			sono degradate	10 000,00
	Ci uitava ta mananatak ali avianana via aliativatta					
	Si rileva la necessità di superare un dislivello	D.P.R. 503/96 art. 4				
2.4	creato da una serie di gradini tramite	DM 236/89 artt.		х		
2.4	•	· ·		х		
2.4	creato da una serie di gradini tramite	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e		х	Sommano	14 500,00
	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13	CI			
Rif.	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e	SI	X	Sommano Note	14 500,00 Stima dei costi €
	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13	SI			
Rif.	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA OSTACOLI	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13 Rif. Normativo: D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5	SI	NO		
Rif.	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13 Rif. Normativo: D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt.	SI			
Rif.	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13 Rif. Normativo: D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5	SI	NO		
Rif.	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5	SI	NO		
Rif. 3	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4		NO		Stima dei costi €
Rif. 3	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt.		NO		Stima dei costi €  6 000,00
Rif. 3 3.1 3.2	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt.		NO	Note	Stima dei costi €  6 000,00
Rif. 3	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	x	NO	Note	Stima dei costi €  6 000,00
Rif. 3 3.1 3.2	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4 e5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	х	NO	Note	Stima dei costi €  6 000,00
Rif. 3 3.1 3.2	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	x	NO	Note	Stima dei costi €  6 000,00  6 000,00
Rif. 3 3.1 3.2	AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4 e5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	х	NO	Note	Stima dei costi €
Rif. 3 3.1 3.2	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16	х	NO	Note	Stima dei costi €  6 000,00  6 000,00
Rif. 3 3.1 3.2 4.1	AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 D.P.R. 503/96 artt. 13	х	x x	Note	Stima dei costi €  6 000,00  6 000,00  4 500,00
Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1	AMBITO DI VERIFICA OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4 e5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	х	x x	Note	Stima dei costi €  6 000,00  6 000,00  4 500,00
3.1 3.2 4	AMBITO DI VERIFICA OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt.	х	x x	Note	Stima dei costi €  6 000,00  6 000,00  4 500,00  3 000,00
3.1 3.2 4.1	AMBITO DI VERIFICA OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt.	х	x x	Sommano	Stima dei costi €  6 000,00  6 000,00  4 500,00  3 000,00  2 500,00
3.1 3.2 4.1	AMBITO DI VERIFICA OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt.	х	x x	Note	Stima dei costi €  6 000,00  6 000,00  4 500,00  3 000,00  2 500,00
3.1 3.2 4.1	AMBITO DI VERIFICA OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt.	х	x x	Sommano	Stima dei costi €  6 000,00  6 000,00  4 500,00  3 000,00  2 500,00
Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt.	х	x x	Sommano	Stima dei costi €  6 000,00  6 000,00  4 500,00  3 000,00  2 500,00
Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt.	х	x x	Sommano	Stima dei costi €  6 000,00  6 000,00  4 500,00  3 000,00  2 500,00
Rif. 3 3.1 3.2 4.1 4.2 5	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 D.P.R. 503/96 artt. 13	х	x x	Sommano	Stima dei costi €  6 000,00  6 000,00  4 500,00  3 000,00  2 500,00
Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5.1	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e.5  DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16  DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16  DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 12 D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16  DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 10 DM 236/89 art. 2	x	x x	Sommano	Stima dei costi €  6 000,00  6 000,00  4 500,00  3 000,00  2 500,00
Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 D.P.R. 503/96 artt. 13	х	x x	Sommano	6 000,000 6 000,000 4 500,000 2 500,000 10 000,000
Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5 5.1	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e.5  DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16  DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16  DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 12 D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16  DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 10 DM 236/89 art. 2	x	x x	Sommano	6 000,00 6 000,00 4 500,00 2 500,00 10 000,00
Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5 5.1	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 1.3 e 16 DM 236/89 artt. 1.4 e 16 DM 236/89 artt. 1.5 e 16 DM 236/89 artt. 1.6 DM 236/89 artt. 1.7 e 16 DM 236/89 artt. 1.8 e 16 DM 236/89 artt. 1.9 e 16 DM 236/89 artt. 1.9 e 16 DM 236/89 art. 2	x	x x	Sommano	6 000,00 6 000,00 4 500,00 2 500,00 10 000,00
Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5.1 5.2	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  Dove il livello del passaggio pedonale	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e.5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 12 D.P.R. 503/96 artt. 13 D.P.R. 503/96 artt. 13 e.16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2	x	x x x	Sommano	Stima dei costi €  6 000,00  6 000,00  4 500,00  3 000,00  2 500,00
Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5.1 5.2	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 1.3 e 16 DM 236/89 artt. 1.4 e 16 DM 236/89 artt. 1.5 e 16 DM 236/89 artt. 1.6 DM 236/89 artt. 1.7 e 16 DM 236/89 artt. 1.8 e 16 DM 236/89 artt. 1.9 e 16 DM 236/89 artt. 1.9 e 16 DM 236/89 art. 2	x	x x x	Sommano	5 Stima dei costi €  6 000,00  6 000,00  4 500,00  2 500,00  10 000,00  45 000,00

## COMUNE DI NEVIANO (LE) - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche IERE (URBANO) N.B12 SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)

Nome spazio esterno: Percorso di collegamento Parco Croce Cazzanti-Comune--Aula

polifunzionale-Asilo nido-Piazza Concordia Indirizzo: Via Dante Aligheri



Data ri	llievo: 22/03/2021					
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		х	ll percorso si sviluppa per una lunghezza di 470 ml	122 200,00
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	x			
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	х			
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	x			6 000,00
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		х		12 000,00
				•	Sommano	140 200,00

2	DISLIVELLI					
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	х			8 000,00
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		х		6 000,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	х		le rampe esistenti non sono a norma e sono degradate	10 000,00
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		х		
		•			Sommano	24 000,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	I NO Note		Stima dei costi €
3	OSTACOLI					
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	х		In alcuni tratti occorre spostare alcuni elementi di arredo per consentire il corretto passaggio	5 000,00
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	х			
					Sommano	5 000,00

4	PARCHEGGIO					
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	x			6 000,00
4.2	La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		х		3 000,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		х		2 500,00
	11 500,00					

5	VARIE									
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			non ci sono semafori					
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	x		Bisogna integrare l'illuminazione pedonale	50 000,00				
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		х		14 000,00				
	Sommand									

## COMUNE DI NEVIANO (LE) - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) N.B13 Nome spazio esterno: Percorso di collegamento Piazza Concordia-Piazza Vittorio Emanuele II-Piazzetta Padre Pio-Piazza Castello Indirizzo: Via Dante Aligheri Data rilievo: 22/03/2021 AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Stima dei costi € Rif. Note 1 PAVIMENTAZIONE D.P.R. 503/96 artt. 4 Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o 1.1 presenta strozzature? Х DM 236/89 artt. 4.2, Il percorso si sviluppa per 4.2.1 e 8.2, 8.2.1 una lunghezza di 325 ml 78 000,00 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 La pendenza trasversale è superiore all' 1 %? DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1 La superficie del percorso risulta D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. sdrucciolevole? La pulitura del percorso 1.3 Х 4.2.2 e 8.2.2 risulta degradata e/o sconnessa? D P R 503/96 art 15 Ci sono elementi nel percorso che sporgono DM 236/89 artt. х dalla quota della pavimentazione? 4.2.2 e 8.2.2 5 000,00 D.P.R. 503/96 artt. 5 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona e 6 carrabile sono opportunamente segnalate X DM 236/89 artt. 4.2 anche ai non vedenti? 4.2.1 e 8.2.1 10 000,00 Sommano 93 000,00 2 DISLIVELLI D.P.R. 503/96 artt. 4 E' necessario prevedere l'inserimento di una e 7 rampa per il superamento dei gradini DM 236/89 artt. X 4.1.10, 4.1.11 e ortogonali al percorso pedonale? 6 000,00 8.1.10. 8.1.11 D.P.R. 503/96 artt. 4 Le eventuali variazioni di livello dei percorsi e 7 tramite rampa sono evidenziate con DM 236/89 artt. Х 2.2 variazioni cromatiche? 4.1.10, 4.1.11 e 5 000,00 8.1.10, 8.1.11 E' necessario prevedere la sostituzione delle D.P.R. 503/96 artt. 4 eventuali rampe? e 7 DM 236/89 artt. 2.3 Х 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10. 8.1.11 Si rileva la necessità di superare un dislivello D.P.R. 503/96 art. 4 creato da una serie di gradini tramite DM 236/89 artt. 2.4 Х 4.1.12, 4.1.13 e meccanismi? 8.1.12. 8.1.13 Sommano 11 000,00 AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Note Stima dei costi € 3 OSTACOLI n alcuni tratti occorre Gli elementi di arredo riducono il passaggio al D.P.R. 503/96 artt. 4 spostare alcuni elementi di di sotto di 90 cm? e 5 Х DM 236/89 artt. arredo per consentire il 4.2.1 e 8.2.1 corretto passaggio 4 500.00 D.P.R. 503/96 artt. 4 Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da Х terra inferiore a 2.10 m? DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 4 500,00 Sommano 4 PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte D.P.R. 503/96 artt. 13 o impedite capacità motorie sono inferiori ad 4.1 х DM 236/89 artt. uno ogni 50? 4.2.3 e 8.2.3 5 000.00 La segnaletica vertica le/orizzontale esistente D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 rispetta la nornativa ? х DM 236/89 artt. 3 500,00 E' presente almeno la segnaletica orizzontale D.P.R. 503/96 art.1 4.3 ad indicazione di percorso protetto? X DM 236/89 art. 2 2 500,00 Sommano 11 000,00 VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del 5.1 semaforo esistente con uno per non vedenti? D.P.R. 503/96 art. 6 non ci sono semafori E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica? 5.2 D.P.R. 503/96 art. 6 Х Bisogna integrare 'illuminazione pedonale 40 000,00

D.P.R. 503/96 art.5

DM 236/89 art. 8.2.3

Dove il livello del passaggio pedonale

opportunamente delimitato?

coincide con quello della carreggiata risulta

Sommano

Х

12 000.00

Secretary   Description   De		COMUNE DI NEVIA	ANO (LE) - Piano di I	Eliminaz	ione Ba	rriere Architettoniche	
Page   Colored   Page   Colored   Page   Colored   Page   Colored   Page   Colored   Page		·					all as
### MARTICO IVABRICA   Rev.			THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY	TAL HELL			
Data   File   2/103/2021			hia Tuglie				
1.1			a ragiic			NAME OF THE PERSON OF THE PERS	
1.1 al perconso pedonate è largo meno di 90 cm 0 pp. 8. 1939 ent. 2, 4 21.28.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.			Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1.1			D.P.R. 503/96 artt. 4				
1.2   La pendenza trasversale è superiore all' 1 %   102 500 mil   102 500 mil   102 500 mil   103	1.1		e 5		x		
1.2   La pendenza traversale è superiore all' 1-50							102 600 00
1.2   La pendenza traversale è superiore all' 1 %   1			D P R 503/96 artt /			una lungnezza ul 370 mi	102 000,00
13   Supperficie del perconso risulta   Supperficie del perconso risulta   Supperficie del perconso risulta   Supperficie del perconso risulta degradata e/0 sconnessa?   Natural degradata e/0 sconnessa e	1 2	La nendenza trasversale è superiore all' 1 %?	e 5	¥			
13   Insuperficie del perconso insulta   13   Insuperficie del perconso   15   15   15   15   15   15   15   1	1.2	za pendenza diasversare e saperiore an 170.		^			
1.3   Stratuciolevenic 1   Suprimore   1.2   Suprimore   1.2   Suprimore   1.2   Suprimore   1.2   Suprimore   1.2   Suprimore   1.3   S		La superficie del percorso risulta	*				
1.4   Cisson element in elements on especial participation   2.2	1.3	·		х			
Mail		risulta degradata e/o sconnessa?	4.2.2 e 8.2.2				
1.5   dalla quota della pavimentazione?		Ci sono elementi nel percorso che sporgono	D.P.R. 503/96 art.15				
Lo intersezioni tra percorso pedonale e zona carabile sono opporturamente segnalate anche ai non vedenti?   Seguina per carabile sono opporturamente segnalate anche ai non vedenti?   Seguina per carabile sono opporturamente segnalate anche ai non vedenti?   Seguina per carabile sono opporturamente segnalate anche ai non vedenti?   Seguina per carabile sono opporturamente segnalate anche ai non vedenti?   Seguina per carabile sono opporturamente segnalate anche anche ai non vedenti?   Seguina per carabile sono opporturamente segnalate anche anche ai non vedenti?   Seguina per carabile sono opporturamente della carabile seguina per carabile sono opporturamente della carabile seguina per carabile sono della carabile seguina per	1.4			Х			
1.5			4.2.2 € 6.2.2				6 000,00
1.5   Carabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedent?   2   21 e 8.2.1   2   2   2   2   2   2   2   2   2		Le intersezioni tra percorso pedonale e zona					
2   DISLIVELE     2   Pricessario prevedere l'inserimento di una pare l'assertante del gradini d'armate rampa por la Superamento dei gradini d'armate rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?   2.1	1.5				Х		
2   DSUVELL    E' necessario prevedere l'inserimento di una pragna per li superamento dei gradini ortogonali al perconso pedonale?   Al. 10,4.111   E		anche ai non vedenti ?	4.2.1 e 8.2.1				15 000,00
E'necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedionale?  Le eventuali variazioni di livello dei percorsi variazioni comandine?  Le eventuali variazioni di livello dei percorsi variazioni comandine?  Le eventuali variazioni di livello dei percorsi variazioni comandine?  Le eventuali variazioni di livello dei percorsi variazioni comandine?  E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  Le eventuali rampe?  E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  Si rileva la necessità di superare un dislivello al 131.0 4.11.1 e 8.11.0 8.11.1 e 8.11.1						Sommano	123 600,00
E'necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedionale?  Le eventuali variazioni di livello dei percorsi variazioni comandine?  Le eventuali variazioni di livello dei percorsi variazioni comandine?  Le eventuali variazioni di livello dei percorsi variazioni comandine?  Le eventuali variazioni di livello dei percorsi variazioni comandine?  E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  Le eventuali rampe?  E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  Si rileva la necessità di superare un dislivello al 131.0 4.11.1 e 8.11.0 8.11.1 e 8.11.1	2	DISLIMENT					
2.1 mmp aper   superamento del gradini   ortogonali al percorso pedonale?   1.10. 4.11.6   1.1			D.P.R. 503/96 artt. 4				
Ortogonali al percorso pedonale?	2.1	· ·		х			
termiter amps sono evidenziate con variazioni di livello del percorsi pri variazioni cromatiche?  E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  2.3  Si rileva la necessità di superare un dislivello eventuali rampe?  2.4  Si rileva la necessità di superare un dislivello controli delle eventuali rampe?  2.5  Si rileva la necessità di superare un dislivello controli da con			4.1.10, 4.1.11 e				14,000,00
2.2   variazioni cromatiche?   variazioni cromatiche con contenti contenti con contenti contenti con contenti con contenti contenti contenti con contenti con contenti con contenti contenti content		Le eventuali variazioni di livello dei percorsi					14 000,00
Variazioni cromatiche?  4.11.0, 4.111e 8.11.0, 8.111  E incessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?  Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  Sommano  D.P.R. 503/96 art. 4 4.11.2, 4.1.19 e M. AMBITO DI VERIFICA  Rif. Normativo:  SI NO Note Sitma dei costi €  Sitma dei costi €  SI NO Note Sitma dei costi €  Sitma dei costi €  Sitma dei costi €  X N Sitma dei costi €	2.2	-			v		
Ci sono elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da di terra inferiore a 2,10 m?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da elementi di corretto per sono di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da elementi di corretto per sono di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da elementi di corretto passaggio al corretto per sono di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da elementi di corretto passaggio passaggio passaggio passaggio passaggio passaggio pass	2.2	variazioni cromatiche?			^		
eventuali rampe?    Procession   Procession							6 000,00
Si rileva la necessità di superare un disilvello de la creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  Si rileva la necessità di superare un disilvello de la creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  D.P.R. 503/96 art. 4 (MN 25/89) art. 1.11, 4.11.3 e 8.11, 2.8.113  Sommano 20 000,000  Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Note Stima dei costi €  OSTACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da P.P.R. 503/96 art. 4 (4.21 e 8.2.1)  D.P.R. 503/96 art. 4 (4.21 e 8.2.1)  D.P.R. 503/96 art. 4 (4.21 e 8.2.1)  D.P.R. 503/96 art. 1 3 (MN 25/89) art. 1 4 (4.21 e 8.2.1)  D.P.R. 503/96 art. 1 3 (MN 25/89) art. 1 4 (4.21 e 8.2.1)  D.P.R. 503/96 art. 1 3 (MN 25/89) art. 2		· ·	-				
Si rileva la necessità di superare un dislivello de creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  D.P.R. 503/96 art. 1.11, 4.113 e 8.112, 8.113	2.3		DM 236/89 artt.		Х		
Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Note Stima del costi €  OSTACOLI  Ci sono elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da se rar inferiore a 2,10 m?  DP.R. 503/96 artt. 4 e S DM 236/99 artt. 4 2.1 e 8.2.1  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da se rar inferiore a 2,10 m?  DP.R. 503/96 artt. 4 e S DM 236/99 artt. 3 e S DM 236/99 art. 5							
RIF. AMBITO DI VERIFICA RIF. Normativo: SI NO Note Stima del costi €  Sommano 20 000,00  RIF. AMBITO DI VERIFICA RIF. Normativo: SI NO Note Stima del costi €  SI SI NO Note Stima del costi €  SI SI NO Note Stima del costi €  Si national rate of spostare alcuni element di arredo postare del coorcetto element							
RIF. AABITO DI VERIFICA RIF. Normativo: SI NO Note Stima dei costi €  3 OSTACOLI  Gil elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Gil elementi di arredo posti ad altezza da 25 DAR. 503/96 artt. 4 e. 5 DAY 236/99 artt. 4 2.1 e.8.2.1  3.1 Eterra inferiore a 2,10 m?  DAR. 503/96 artt. 4 2.1 e.8.2.1  APARCHEGGIO  I parcheggi riservati alle persone con ridotte uno ogni 50?  A.2 i segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?  E presente almeno la segnaletica orizzontale di dindicazione di percorso protetto?  DAR. 503/96 artt. 3 e.16 DAY. 256/98 artt. 2 d.3 e.23 dindicazione di percorso protetto?  DAR. 503/96 artt. 3 e.16 DAY. 256/98 artt. 3 dindicazione di percorso protetto?  DAR. 503/96 artt. 3 e.16 DAY. 256/98 artt. 3 dindicazione di percorso protetto?  DAR. 503/96 artt. 3 e.16 DAY. 256/98 artt. 3 dindicazione di percorso protetto?  DAR. 503/96 artt. 3 dindicazione di percorso protetto?  DAR. 503/96 art. 1 DAY. 256/98 artt. 2 dindicazione di percorso protetto?  DAR. 503/96 art. 5 DAY. 256/98 art. 2 dindicazione di percorso protetto?  DAR. 503/96 art. 5 DAY. 256/98 art. 2 dindicazione di percorso protetto?  DAR. 503/96 art. 5 DAY. 256/98 art. 2 dindicazione di percorso protetto?  DAR. 503/96 art. 5 DAY. 256/98 art. 2 dindicazione del percorso protetto?  DAR. 503/96 art. 5 DAY. 256/98 art. 2 dindicazione pedonale con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  DOVE II livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  Sommano 70 0000,00		Si rileva la necessità di superare un dislivello	D.P.R. 503/96 art. 4				
Rif. AMBITO DI VERIFICA   Rif. Normativo:   Si NO   Note   Stima dei costi €   3 OSTACOLI 3 Gil elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?   Sommano   D.P.R. 503/96 art. 4 e.S.   3.1 di sotto di 90 cm?   Sommano   Stima dei costi €   3.2 di sono elementi di arredo posti ad altezza da D.P.R. 503/96 art. 4 e.S.   3.2 derra inferiore a 2,10 m?   Sommano   Co0,00   4 PARCHEGGIO   Iparcheggi riservati alle persone con ridotte   D.P.R. 503/96 art. 1 e. 16   D.M. 236/89 art. 1 v. 2.1 e.8.2.1   X   Sommano   Co0,00   4.1 di nimedite capacità motorie sono inferiori ad un ogni 50?   D.P.R. 503/96 art. 13 e. 16   D.M. 236/89 art. 2   V. 2.1 e.8.2.3   V. 2.2 e.8.2.3   V. 2.3 e.8.2.3	2.4	creato da una serie di gradini tramite	DM 236/89 artt.		х		
3. OSTACOLI  Gil elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Gil elementi di arredo riducono il passaggio al D.P.R. 503/96 artt. 4	2.4	creato da una serie di gradini tramite	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e		х		
3. OSTACOLI  Gil elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Gil elementi di arredo riducono il passaggio al D.P.R. 503/96 artt. 4	2.4	creato da una serie di gradini tramite	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e		х	Sommano	20 000,00
3.1 di sotto di 90 cm?    Est		creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13	SI			,
DM 236/89 artt. 4 2.1 e 8.2.1	Rif.	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13	SI			,
Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  Ci sono escenti di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  Ci sono escenti di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  Ci sono escenti di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  Ci sono escenti alle persone con ridotte de 10 m. P.R. 503/96 art. 1 2 m. 2	Rif.	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13	SI		Note In alcuni tratti occorre	,
3.2 terra inferiore a 2,10 m?    Erra inferiore a 2,10 m?   Erra inferiore a 2,10 m?   D.P.R. 503/96 art. 13   0.10 000,00	Rif.	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13 Rif. Normativo: D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5			Note  In alcuni tratti occorre spostare alcuni elementi di	,
3.2 terra interiore a 2,10 m² DM 236/89 artt. 4 2.1 e 8.2.1 Sommano 6 000,00  4 PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50? La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ? La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ? La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ? La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ? La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ? La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ? La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ? La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ? La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ? La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ? La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ? La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ? La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ? La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ? La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ? La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ? La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ? La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ? La segnaletica vertica le/orizzontale al nornativa ? La segnaletica vertica	Rif.	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13 Rif. Normativo: D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt.			Note  In alcuni tratti occorre spostare alcuni elementi di arredo per consentire il	Stima dei costi €
A.1 PARCHEGGIO  4.1 I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  4.2 La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  4.3 E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  5. VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  5. La rispetta la nornativa?  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  D.P.R. 503/96 art. 2  D.P.R. 503/96 art. 3  D.P.R. 503/96 art. 5  D.P.R. 503/96 art. 6  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  Sissogna integrare l'illuminazione pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 5  D.P.R. 503/96 art. 8  D.P.R. 503/96 art. 5  D.P.R. 503/96 art. 8  D.P.R. 503/96 art. 8  D.P.R. 503/96 art. 5  D.P.R. 503/96 art. 8  D.P.R. 503/96 art. 5  D.P.R. 503/96 art. 8  D.P.R. 503/96 art. 5  D.P.R. 503/96 art. 8  D.P	Rif. 3	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13 Rif. Normativo: D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4	х		Note  In alcuni tratti occorre spostare alcuni elementi di arredo per consentire il	Stima dei costi €
4. PARCHEGGIO  1. parcheggi riservati alle persone con ridotte oimpedite capacità motorie sono inferiori al uno ogni 50?  4.1 dispetta la nornativa?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  4.2 rispetta la nornativa?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1 D.P.R. 503/96 art. 2  D.P.R. 503/96 art. 2  X  3 500,00  Sommano  To 500,00   VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  D.P.R. 503/96 art. 6  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  Sommano  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  Sommano  D.P.R. 503/96 art. 8  D.P.R. 503/96 art. 9  D.P.R. 503/96 art.	Rif. 3	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da	D.P.R. 503/96 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5	х		Note  In alcuni tratti occorre spostare alcuni elementi di arredo per consentire il	Stima dei costi €
I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?   M 236/89 artt.   M 236/89 artt.   M 24.23 e.8.23   M 2000,00	Rif. 3	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da	D.P.R. 503/96 artt. 4.2.1 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4	х		Note  In alcuni tratti occorre spostare alcuni elementi di arredo per consentire il corretto passaggio	Stima dei costi €  6 000,00
4.1 o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente de longa figuration de	Rif. 3	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da	D.P.R. 503/96 artt. 4.2.1 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1 D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4	х		Note  In alcuni tratti occorre spostare alcuni elementi di arredo per consentire il corretto passaggio	Stima dei costi €  6 000,00
4.1 uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  X  4.20  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  X  4.20  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  X  4.20  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  X  4.20  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  X  4.20  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  X  4.20  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa?  X  4.20  Sommano  10 000,00  To 000,00  Sommano  To 000,00  Sommano  To 000,00  Sommano  To 000,00	Rif. 3 3.1 3.2	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	х		Note  In alcuni tratti occorre spostare alcuni elementi di arredo per consentire il corretto passaggio	Stima dei costi €  6 000,00
La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  4.3 di indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  X  Sommano  Ty 500,00  Sommano  Ty 500,00  Sommano  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.	Rif. 3 3.1 3.2	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI  Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO  I parcheggi riservati alle persone con ridotte	D.P.R. 503/96 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4 2.1 e 8.2.1  D.P.R. 508/96 artt. 4 b 5 DM 236/89 artt. 4 c 5 DM 236/89 artt. 13	x		Note  In alcuni tratti occorre spostare alcuni elementi di arredo per consentire il corretto passaggio	Stima dei costi €  6 000,00
4.2 rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  Sisogna integrare l'illuminazione pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 5  D.P.R. 503/96 art	Rif. 3 3.1 3.2	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	x		Note  In alcuni tratti occorre spostare alcuni elementi di arredo per consentire il corretto passaggio	Stima dei costi €  6 000,00  6 000,00
4.23 e.8.2.3 4000,00  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  Sommano  To 500,00  To 500,00  To 500,00  Sommano  To 500,00	Rif. 3 3.1 3.2	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	x		Note  In alcuni tratti occorre spostare alcuni elementi di arredo per consentire il corretto passaggio	Stima dei costi €  6 000,00  6 000,00
4.3 ad indicazione di percorso protetto?  D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2  X  Sommano  17 500,00  5 VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti? D.P.R. 503/96 art. 6  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  X  Bisogna integrare l'illuminazione pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1 Sommano  Sommano  70 000,00	Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16	x	NO	Note  In alcuni tratti occorre spostare alcuni elementi di arredo per consentire il corretto passaggio	Stima dei costi €  6 000,00  6 000,00
Sommano 17 500,00    VARIE     E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?   D.P.R. 503/96 art. 6     Bisogna integrare   I'illuminazione pedonale   Coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?   D.P.R. 503/96 art. 8.2.1   X   X   Sommano   X   X   X   Sommano   X   X   X   Sommano   X   X   Sommano   X   X   Sommano   X   X   Sommano   X   X   X   Sommano   X   X   X   Sommano   X   X   X   Sommano   X   X   X   X   X   X   X   X   X	Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	x	NO	Note  In alcuni tratti occorre spostare alcuni elementi di arredo per consentire il corretto passaggio	Stima dei costi €  6 000,00  6 000,00  10 000,00
Sommano   17 500,00	Rif. 3 3.1 3.2 4.1 4.2	AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	x	NO X	Note  In alcuni tratti occorre spostare alcuni elementi di arredo per consentire il corretto passaggio	Stima dei costi €  6 000,00  6 000,00  10 000,00
5 VARIE  E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  D.P.R. 503/96 art. 6  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  X  Bisogna integrare l'illuminazione pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 5  D.P.R. 503	Rif. 3 3.1 3.2 4.1 4.2	AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13	x	NO X	Note  In alcuni tratti occorre spostare alcuni elementi di arredo per consentire il corretto passaggio	Stima dei costi €  6 000,00  6 000,00  10 000,00  4 000,00
E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  D.P.R. 503/96 art. 6  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  X  Bisogna integrare l'illuminazione pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 5  DM 236/89 art. 8.2.1  X  Sommano  To 000,00	Rif. 3 3.1 3.2 4.1 4.2	AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13	x	NO X	Note  In alcuni tratti occorre spostare alcuni elementi di arredo per consentire il corretto passaggio  Sommano	Stima dei costi €  6 000,00  6 000,00  10 000,00  4 000,00  3 500,00
5.1 semaforo esistente con uno per non vedenti?  D.P.R. 503/96 art. 6  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  X  Bisogna integrare l'illuminazione pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 5  DM 236/89 art. 8.2.1  X  Sommano  To 000,00	Rif. 3 3.1 3.2 4.1 4.2	AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13	x	NO X	Note  In alcuni tratti occorre spostare alcuni elementi di arredo per consentire il corretto passaggio  Sommano	Stima dei costi €  6 000,00  6 000,00  10 000,00  4 000,00  3 500,00
E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 8  Bisogna integrare l'illuminazione pedonale foi noticide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  X  Bisogna integrare l'illuminazione pedonale  To 000,00  X  X  Sommano  To 000,00	Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13	x	NO X	Note  In alcuni tratti occorre spostare alcuni elementi di arredo per consentire il corretto passaggio  Sommano	Stima dei costi €  6 000,00  6 000,00  10 000,00  4 000,00  3 500,00
5.2 adeguamento dell'illuminazione pubblica?  D.P.R. 503/96 art. 6  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 8  Sommano  To 000,00	Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 D.P.R. 503/96 artt. 13 D.P.R. 503/96 artt. 13 D.P.R. 503/96 artt. 14.2.3 e 8.2.3	x	NO X	Note  In alcuni tratti occorre spostare alcuni elementi di arredo per consentire il corretto passaggio  Sommano	Stima dei costi €  6 000,00  6 000,00  10 000,00  4 000,00  3 500,00
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 5. DM 236/89 art. 8.2.1  X  X  10 000,00  Sommano  70 000,00	Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 D.P.R. 503/96 artt. 13 D.P.R. 503/96 artt. 13 D.P.R. 503/96 artt. 14.2.3 e 8.2.3	x	NO X	Note  In alcuni tratti occorre spostare alcuni elementi di arredo per consentire il corretto passaggio  Sommano	Stima dei costi €  6 000,00  6 000,00  10 000,00  4 000,00  3 500,00
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1  X  10 000,00  Sommano  70 000,00	Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 artt. 13 D.P.R. 503/96 artt. 13 D.P.R. 503/96 artt. 13 D.P.R. 503/96 artt. 14.2.3 e 8.2.3	x	NO X	Note  In alcuni tratti occorre spostare alcuni elementi di arredo per consentire il corretto passaggio  Sommano	Stima dei costi €  6 000,00  6 000,00  10 000,00  4 000,00  3 500,00
5.3 coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?  D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1  X  10 000,00  Sommano 70 000,00	Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti? E' necessario prevedere inserimento o	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 art. 13 e 16 DM 236/89 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 art. 10 DM 236/89 art. 2	x	NO X	Note  In alcuni tratti occorre spostare alcuni elementi di arredo per consentire il corretto passaggio  Sommano  Sommano	Stima dei costi €  6 000,00  10 000,00  4 000,00  3 500,00  17 500,00
opportunamente delimitato? DM 236/89 art. 8.2.1 10 000,00 Sommano 70 000,00	Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 art. 13 e 16 DM 236/89 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 art. 10 DM 236/89 art. 2	x	NO X	Note  In alcuni tratti occorre spostare alcuni elementi di arredo per consentire il corretto passaggio  Sommano  Sommano	Stima dei costi €  6 000,00  10 000,00  4 000,00  3 500,00  17 500,00
	Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  Dove il livello del passaggio pedonale	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 art. 13 D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6	x	X	Note  In alcuni tratti occorre spostare alcuni elementi di arredo per consentire il corretto passaggio  Sommano  Sommano	Stima dei costi €  6 000,00  10 000,00  4 000,00  3 500,00  17 500,00
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B14 237 100.00	Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 art. 13 D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6	x	X	Note  In alcuni tratti occorre spostare alcuni elementi di arredo per consentire il corretto passaggio  Sommano  Sommano	Stima dei costi €  6 000,00  10 000,00  4 000,00  17 500,00  60 000,00
	Rif. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1	creato da una serie di gradini tramite meccanismi?  AMBITO DI VERIFICA  OSTACOLI Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  PARCHEGGIO I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?  La segnaletica vertica le/orizzontale esistente rispetta la nornativa ?  E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?  VARIE E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?  E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?  Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta	DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13  Rif. Normativo:  D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1  D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3  D.P.R. 503/96 art. 13 D.P.R. 503/96 art. 6  D.P.R. 503/96 art. 6	x	X	Note  In alcuni tratti occorre spostare alcuni elementi di arredo per consentire il corretto passaggio  Sommano  Sommano  Sommano  Bisogna integrare l'illuminazione pedonale	Stima dei costi €  6 000,00  10 000,00  4 000,00  17 500,00  10 000,00  10 000,00

											COMUNE DI	NEVIANO (LE)											
	SCHEDA B								PEBA	- PIANO PER LA	ELIMINAZIONI	E DELLE BARRIE	ERE ARCHITETTONICHE										
			(Anal	isi e restituz	ione <b>situa</b> :	zione Urbana	)							Pro	gramma p	luriennal	e di attua	zione de	gli interve	nti (10 an	ni)		
																Prog	ressivo Aı	nno/Cost	o (€)				i nel elle (Si/No)
			CIALI	2	ቯ	_		CATEGORIE BA	RRIERE ARCHITE	TTONICHE (€)			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	sti nel delle e (Si/N
SCHEDA RI	E SE	CLASSE	GENZE SO	ENTI IN A	CONCENTRAZIONE I	ADEGUAMENTO AI REQUISITI NORMATIVI	PAVIMENTAZIONE	DISLINELLI	OSTACOLI	PARCHEGGIO	VARIE	STIMA TOTALE ADEGUAMENTO STRADALE	113 700,00	239 900,00	299 250,00	412 100,00	741 100,00	863 450,00	985 800,00	1 157 300,00	1 275 850,00	1 394 400,00	previ nnale bliche
Scheda B1	Via Dante Alighieri	Senso unico	Si	Nessuno	Alta	No	7 000,00	15 500,00	0,00	24 100,00	67 100,00	113 700,00											No
Scheda B2	Via Dante Alighieri	Senso unico	Si	Nessuno	Alta	No	67 500,00	14 500,00	0,00	18 200,00	26 000,00	126 200,00											No
Scheda B3	Via Giovanni XIII	Doppio senso	Si	Nessuno	Media	No	23 500,00	3 000,00	0,00	13 850,00	19 000,00	59 350,00											No
Scheda B4	Via Giovanni XIII	Doppio senso	Si	Nessuno	Media	No	2 500,00	2 000,00	0,00	9 850,00	15 500,00	29 850,00											No
Scheda B5	Via XXIV Maggio	Senso unico	Si	Nessuno	Bassa	No	39 000,00	6 000,00	0,00	9 000,00	29 000,00	83 000,00											No
Scheda B6	Via Umberto I	Doppio senso	Si	Nessuno	Media	No	4 000,00	3 700,00	0,00	3 800,00	10 000,00	21 500,00											No
Scheda B7	Piazza Concordia	Senso unico	Si	Nessuno	Media	No	2 500,00	5 000,00	0,00	7 500,00	10 000,00	25 000,00											No
Scheda B8	Via Umberto I	Senso unico	Si	Nessuno	Media	No	2 500,00	2 000,00	0,00	4 500,00	4 000,00	13 000,00											No
Scheda B9	Via Madonna delle Nevi	Doppio senso	Si	Nessuno	Bassa	No	2 500,00	2 000,00	0,00	4 500,00	4 000,00	13 000,00											No
Scheda B10	Via Arc. Roberto Napoli	Senso unico	Si	Nessuno	Bassa	No	2 000,00	1 500,00	0,00	4 500,00	14 000,00	22 000,00											No
Scheda B11	Via Bari	Doppio senso	Si	Nessuno	Media	No	149 000,00	14 500,00	6 000,00	10 000,00	55 000,00	234 500,00											No
Scheda B12	Via Dante Aligheri	Senso unico	Si	Nessuno	Alta	No	140 200,00	24 000,00	5 000,00	11 500,00	64 000,00	244 700,00											No
Scheda B13	Via Dante Aligheri	Senso unico	Si	Nessuno	Alta	No	93 000,00	11 000,00	4 500,00	11 000,00	52 000,00	171 500,00											No
Scheda B14	Via Perlasca-Via P. Giovanni XXIII-Via Vecchia Tuglie	Doppio senso - Senso unico	Si	Nessuno	Alta	No	123 600,00	20 000,00	6 000,00	17 500,00	70 000,00	237 100,00											No
Scheda B14	XXIII-Via Vecchia Tuglie	Senso unico	Si	Nessuno	Alta	No	123 600,00 <b>658 800,00</b>	20 000,00 <b>124 700,00</b>	6 000,00 <b>21 500,00</b>	17 500,00 <b>149 800,00</b>	70 000,00 <b>439 600,00</b>	237 100,00 1 394 400,00											

	COMUNE DI NEVIANO (LE) PIANO PER LA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (Analisi e restituzione situazione Edilizia e Urbana)							
SCHEDE A	SCHEDE B	SOMMANO (€)						
492 110,00	1 394 400,00	1 886 510,00						