



COMUNE DI NEVIANO

(Provincia di Lecce)



PEBA - Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (L. n. 41/86, art. 32 c. 21 e L. n. 104/1992, art. 24)



AII. 02

SCHEDE DI INDAGINE DELLO STATO DI FATTO DEGLI EDIFICI E DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI, CON STIMA DEI COSTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE- PROGRAMMAZIONE INTERVENTI

Il tecnico:
arch. Daniele Cataldo

La Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo:
ing. Roberta Napoli

Visto il Sindaco:
Dott.ssa Fiorella Mastria

Data: Marzo 2021

COMUNE DI NEVIANO (LE) - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)		N. A1				
Nome edificio: Sede Municipale						
Indirizzo: Via Dante Alighieri, 4						
Dati catastali: Fg.7 ptc 95 sub 1-2-3		Data rilievo: 11/03/2021				
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnesioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnesioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X		500,00
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			450,00
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		Nell'edificio è presente un elevatore disabili non funzionante	
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			350,00
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		250,00
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		250,00
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		100,00
Sommano						1 900,00
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI					
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili , totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X		320,00
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6				
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		X			
Sommano						320,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessaria rio prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		l'edificio si sviluppa al piano terra e primo, pertanto è necessaria l'installazione di un ascensore	35 000,00
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e d disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		120,00
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		200,00
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
Sommano						35 320,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		330,00
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X			600,00
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		280,00
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		200,00
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		530,00
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9		X		1 500,00
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4			la lunghezza dei corridoi è inferiore a 10 m	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X	L'impianto di riscaldamento è a split	
Sommano						3 440,00

TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A1 40 980,00

COMUNE DI NEVIANO (LE) - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)		N. A2				
Nome edificio: Mercato coperto						
Indirizzo: Via XXIV Maggio						
Dati catastali: Fg.7 ptc 739 sub 3		Data rilievo: 11/03/2021				
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		2 500,00
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		350,00
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		400,00
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3				
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X			3 800,00
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			l'edificio è al piano terra	
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			350,00
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		250,00
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		250,00
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		100,00
Sommano						8 000,00
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI					
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili , totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X		320,00
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6				
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		X			
Sommano						320,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessaria r/o prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		X	l'edificio si sviluppa al piano terra	
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e d disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
Sommano						0,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		330,00
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X			600,00
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		280,00
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		200,00
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		420,00
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9				
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4				
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4			la lunghezza dei corridoi è inferiore a 10 m	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
Sommano						1 830,00

TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A2 10 150,00

COMUNE DI NEVIANO (LE) - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)		N. A3				
Nome edificio: Cimitero comunale						
Indirizzo: S.P. 271						
Dati catastali: Data rilievo: 11/03/2021						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		450,00
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		400,00
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		2 500,00
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2		X		6 500,00
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X	la rampa è esistente ma non è a norma	
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X	l'edificio è al piano terra	
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			650,00
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		250,00
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		250,00
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		100,00
Sommano						11 100,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI					
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili , totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X		350,00
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6				
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		X			
Sommano						350,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessaria rio prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		X	l'edificio si sviluppa al piano terra	
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e d disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
Sommano						0,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		650,00
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X			600,00
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		300,00
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		400,00
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		620,00
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9				
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4				
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		3 000,00
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
Sommano						5 570,00

TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A3 17 020,00

COMUNE DI NEVIANO (LE) - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)		N. A4				
Nome edificio: Casa di riposo						
Indirizzo: Via Madonna delle Nevi						
Dati catastali: Data rilievo: 11/03/2021						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		400,00
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		500,00
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			l'edificio è al piano terra	
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		250,00
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		250,00
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		100,00
Sommano						1 500,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI					
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili , totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X		350,00
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6				
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		X			
Sommano						350,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessaria rio prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		X	l'edificio si sviluppa al piano terra	
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e d disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
Sommano						0,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		450,00
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		350,00
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		250,00
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		480,00
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9		X		3 500,00
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4				
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4			la lunghezza dei corridoi è inferiore a 10 m	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
Sommano						5 030,00

TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A4 **6 880,00**

COMUNE DI NEVIANO (LE) - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)		N. A5				
Nome edificio: Scuola media G. Marconi						
Indirizzo: Via G. Perlasca						
Dati catastali: Fg.1 ptc 832 Data rilievo: 12/03/2021						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		350,00
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		400,00
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X	le rampe sono esistenti	
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			3 500,00
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		450,00
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		500,00
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		100,00
Sommano						5 300,00
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI					
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili , totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X		420,00
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		12 000,00
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		X			
Sommano						12 420,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessaria rio prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		X	l'ascensore è esistente	
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e d disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		350,00
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		250,00
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		650,00
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
Sommano						1 250,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		450,00
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X			2 500,00
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		450,00
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		400,00
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		550,00
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9		X		4 000,00
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4			la lunghezza dei corridoi è inferiore a 10 m	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
Sommano						8 350,00

TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A5 27 320,00

COMUNE DI NEVIANO (LE) - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDE DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)		N. A6				
Nome edificio: Scuola elementare e infanzia Papa Giovanni XIII						
Indirizzo: Via Vecchia Tuglie						
Dati catastali: Fg.8 ptc 334 sub 1-2 Data rilievo: 12/03/2021						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		2 500,00
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		400,00
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		500,00
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		2 000,00
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2		X		3 600,00
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X	le rampe sono esistenti	
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			3 500,00
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		450,00
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		500,00
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		100,00
Sommano						13 550,00
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI					
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili , totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X		420,00
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		11 000,00
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		X			
Sommano						11 420,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		X	l'ascensore è esistente	
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e d disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		350,00
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		250,00
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		650,00
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
Sommano						1 250,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		450,00
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X			2 500,00
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		450,00
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		400,00
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		550,00
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9		X		3 500,00
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4			la lunghezza dei corridoi è inferiore a 10 m	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
Sommano						7 850,00

TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A6 34 070,00

COMUNE DI NEVIANO (LE) - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)		N. A7				
Nome edificio: Centro socio assistenziale						
Indirizzo: Via Vecchia Tuglie						
Dati catastali: Fg.8 ptc 334 Data rilievo: 12/03/2021						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		200,00
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		300,00
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		1 500,00
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnesioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnesioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X	le rampe sono esistenti	
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		300,00
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		250,00
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		100,00
Sommano						2 650,00
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI					
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili , totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X		250,00
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6				
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		X			
Sommano						250,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		X		
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e d disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
Sommano						0,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		250,00
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		350,00
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5	X			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		400,00
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9				
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4			la lunghezza dei corridoi è inferiore a 10 m	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
Sommano						1 000,00
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A7						3 900,00

COMUNE DI NEVIANO (LE) - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDE DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)		N. A8				
Nome edificio: Asilo nido						
Indirizzo: Via Dante Alighieri						
Dati catastali: Fg.3 ptc 971 Data rilievo: 12/03/2021						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		2 000,00
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X			6 000,00
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)					
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnesioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2				
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnesioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2		X		10 000,00
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			1 500,00
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			l'ingresso principale non è dotato di rampe disabili a norma	
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		450,00
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		500,00
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		100,00
Sommano						20 550,00
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI					
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	il servizio igienico è in corso di realizzazione	
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili , totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?					
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6				
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		8 000,00
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6				
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?					
Sommano						8 000,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		X	l'edificio è al piano rialzato	
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e d disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
Sommano						0,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		450,00
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11				
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		450,00
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		400,00
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		550,00
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9		X		4 000,00
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4			la lunghezza dei corridoi è inferiore a 10 m	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
Sommano						5 850,00

TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A8 34 400,00

COMUNE DI NEVIANO (LE) - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)		N. A9				
Nome edificio: Ex scuola Dante Alighieri - Piano Primo						
Indirizzo: Via Dante Alighieri						
Dati catastali: Fg.3 ptc 971 Data rilievo: 18/03/2021						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1 ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI						
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		300,00
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		250,00
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		1 500,00
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnesioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2		X		
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnesioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2		X		20 000,00
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X	l'edificio è al piano primo	
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		450,00
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		500,00
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		100,00
Sommano						23 100,00
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2 SERVIZI IGIENICI						
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili , totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X		420,00
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6				
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		X			
Sommano						420,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X			35 000,00
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			2 000,00
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e d disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		350,00
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		250,00
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
Sommano						37 600,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		450,00
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		450,00
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		400,00
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		550,00
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9		X		2 800,00
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4			la lunghezza dei corridoi è inferiore a 10 m	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
Sommano						4 650,00

TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A9 65 770,00

COMUNE DI NEVIANO (LE) - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)		N. A10				
Nome edificio: Campo sportivo "S. Imperiale"						
Indirizzo: Via Massimo D'Azeglio						
Dati catastali: Fg.1 ptc 904 Data rilievo: 18/03/2021						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		1 500,00
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		750,00
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		3 000,00
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2		X		
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2		X		15 000,00
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		750,00
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		600,00
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		100,00
Sommano						21 700,00
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI					
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili , totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X		420,00
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		25 000,00
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		X			
Sommano						25 420,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		X	l'edificio è al piano terra	
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e d disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
Sommano						0,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X			35 000,00
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		800,00
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		750,00
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		500,00
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		550,00
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9		X		3 000,00
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4			la lunghezza dei corridoi è inferiore a 10 m	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
Sommano						40 600,00

TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A10 87 720,00

COMUNE DI NEVIANO (LE) - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)		N. A11		 		
Nome edificio: Scuola materna (CIF)						
Indirizzo: Via G. Bellomo						
Dati catastali: Fg.7 ptc 1036 Data rilievo: 18/03/2021						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		450,00
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		400,00
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		2 500,00
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2		X		
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2		X		25 000,00
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			650,00
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		750,00
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		450,00
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		100,00
Sommano						30 300,00
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI					
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		6 500,00
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili , totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X		450,00
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6				
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X		
Sommano						6 950,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		X	l'edificio è al piano terra	
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e d disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
Sommano						0,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X			25 000,00
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		600,00
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		650,00
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		500,00
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?			X		1 500,00
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		550,00
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9		X		6 000,00
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4			la lunghezza dei corridoi è inferiore a 10 m	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
Sommano						34 800,00

TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A11 72 050,00

COMUNE DI NEVIANO (LE) - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)		N. A12				
Nome edificio: Aula polifunzionale						
Indirizzo: Via XXVIII Ottobre						
Dati catastali: Fg.7 ptc 213-110-668-1190		Data rilievo: 18/03/2021				
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		450,00
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		400,00
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		2 500,00
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		28 000,00
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		350,00
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		450,00
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		100,00
Sommano						32 250,00
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI					
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili , totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X		500,00
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6				
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X		
Sommano						500,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		X	l'edificio è al piano terra	
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e d disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
Sommano						0,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		500,00
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		650,00
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		500,00
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		550,00
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9		X		6 000,00
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4			la lunghezza dei corridoi è inferiore a 10 m	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
Sommano						8 200,00

TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A12 40 950,00

COMUNE DI NEVIANO (LE) - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)		N. A13				
Nome edificio: Locali pro-loco ed ex polizia municipale						
Indirizzo: Via Dante Alighieri						
Dati catastali: Fg.3 ptc 971 Data rilievo: 18/03/2021						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		2 000,00
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X			6 000,00
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2		X		20 000,00
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2		X		10 000,00
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			1 500,00
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			l'ingresso principale non è dotato di rampe disabili a norma	
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		450,00
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		500,00
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		100,00
Sommano						40 550,00
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI					
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		4 500,00
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili , totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?					
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6				
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6				
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6				
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?					
Sommano						4 500,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		X	l'edificio è al piano rialzato	
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e d disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
Sommano						0,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		450,00
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11				
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		450,00
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		400,00
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		550,00
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9		X		4 000,00
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4			la lunghezza dei corridoi è inferiore a 10 m	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
Sommano						5 850,00

TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A13 50 900,00

SCHEDA A		COMUNE DI NEVIANO (LE)															Interventi previsti nel piano triennale delle opere pubbliche (S/No)			
		PIANO PER LA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE																		
		(Analisi e restituzione situazione Edilizia)																		
SCHEDA AI	NOME	INDIRIZZO	DESTINAZIONE D'USO	PROPRIETA'	VINCOLI	INTERVENTI ESEGUITI E IN CORSO	CONFORMITA' AI REQUISITI NORMATIVI	FREQUENZA	CATEGORIE BARRIERE ARCHITETTONICHE (€)				STIMA TOTALE	Programma pluriennale di attuazione degli interventi (5 anni)						
									ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI	SERVIZI IGIENICI	COLLEGAMENTI VERTICALI	PERCORSO INTERNO		Progressivo Anno/Costo (€)						
											2022	2023	2024	2025	2031					
											102 350,00	174 720,00	328 210,00	441 210,00	492 110,00					
Scheda A1	Sede Municipale	Via Dante Alighieri, 4	Comune	Esclusiva	Nessuno	Nessuno	No	Alta	1 900,00	320,00	35 320,00	3 440,00	40 980,00						No	
Scheda A2	Mercato coperto	Via XXIV Maggio	Servizi	Esclusiva	Nessuno	Nessuno	No	Alta	8 000,00	320,00	0,00	1 830,00	10 150,00						No	
Scheda A3	Cimitero comunale	S.P. 271	Gestione	Esclusiva	Nessuno	Nessuno	No	Alta	11 100,00	350,00	0,00	5 570,00	17 020,00						No	
Scheda A4	Casa di riposo	Via Madonna delle Nevi	Gestione	Esclusiva	Nessuno	Nessuno	No	Bassa	1 500,00	350,00	0,00	5 030,00	6 880,00						No	
Scheda A5	Scuola media G. Marconi	Via G. Perlasca	Scuola	Esclusiva	Nessuno	Nessuno	No	Alta	5 300,00	12 420,00	1 250,00	8 350,00	27 320,00						No	
Scheda A6	Scuola elementare e infanzia Papa Giovanni XIII	Via Vecchia Tuglie	Scuola	Esclusiva	Nessuno	Nessuno	No	Alta	13 550,00	11 420,00	1 250,00	7 850,00	34 070,00						No	
Scheda A7	Centro socio assistenziale	Via Vecchia Tuglie	Gestione	Esclusiva	Nessuno	Nessuno	No	Media	2 650,00	250,00	0,00	1 000,00	3 900,00						No	
Scheda A8	Asilo nido	Via Dante Alighieri	Scuola	Esclusiva	Storico	Ristrutt.			20 550,00	8 000,00	0,00	5 850,00	34 400,00						No	
Scheda A9	Ex scuola Dante Alighieri - Piano Primo	Via Dante Alighieri	Gestione	Esclusiva	Storico	Ristrutt.			23 100,00	420,00	37 600,00	4 650,00	65 770,00						No	
Scheda A10	Campo sportivo "S. Imperiale"	Via Massimo D'Azeglio	Gestione	Esclusiva	Nessuno	Ristrutt.			21 700,00	25 420,00	0,00	40 600,00	87 720,00						No	
Scheda A11	Scuola materna (CIF)	Via G. Bellomo	Scuola	60%+CIF 40%	Nessuno	Ristrutt.			30 300,00	6 950,00	0,00	34 800,00	72 050,00						No	
Scheda A12	Aula polifunzionale	Via XXVIII Ottobre	Servizi	Esclusiva	Nessuno	Nessuno	No	Bassa	32 250,00	500,00	0,00	8 200,00	40 950,00						No	
Scheda A13	Locali pro-loco ed ex polizia municipale	Via Dante Alighieri	Gestione	Esclusiva	Nessuno	Ristrutt.			40 550,00	4 500,00	0,00	5 850,00	50 900,00						No	
Sommano									212 450,00	71 220,00	75 420,00	133 020,00	492 110,00						No	